







	Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 10
Intervenants : SAS/QUH		Date des investigations : mardi 27 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Jouille Nicolas Nom occupant : Jouille Nicolas Adresse : 1 Rue des écoles Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine <p>Planimètre : 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">L'exutoire des eaux pluviales n'a pas été retrouvé mais les eaux pluviales ne sont pas raccordées sur les eaux usées.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 48
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 1 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Clifford Emma Nom occupant : Clifford Emma Adresse : 5 Rue de Côte à la Myre Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Rien à signaler			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. Présence d'un regard mixte en limite de propriété.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant EU dans regard mixte		

Intervenants : SAS/QUH	Date des investigations : mardi 27 août 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Indivision Crepey Biesse Lefrancois	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Inhabité	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 2 rue du Faubourg et 1 rue Fougere	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Le raccordement d'une gouttière reste indéterminé malgré les injections de colorant. Le colorant n'a pas été retrouvé dans les eaux usées.

Photos



Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : mercredi 15 mai 2024
------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : RYCKEBUSCH Nicola	Test à la fumée : Non
Nom occupant : RYCKEBUSCH Nicola	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 26 Rue du Franoulet	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
---	---

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :

Un des deux siphons de garage est raccordé sur le regard des eaux pluviales. Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos













		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 252
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 21 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : POBELLE Vincent Nom occupant : POBELLE Vincent Adresse : 4 Rue de la Goulette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 253
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 21 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DELBEKE Denis Nom occupant : DELBEKE Denis Adresse : 8 Rue la Goulette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 256
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 8 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRESSET Gerald Nom occupant : CARRY Anois Adresse : 2bis rue de la goulette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
<p>Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. Le bâtiment compte trois logements.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 257
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 20 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : CHOPARD-LALLIER Sabrina Nom occupant : CHOPARD-LALLIER Sabrina Adresse : 2ter Rue de la Goulette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ■ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 261
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 8 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : FAYS Ugo Nom occupant : FAYS Ugo Adresse : 20 Rue de la Goulette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 262
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 16 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BASSET David Nom occupant : BASSET David Adresse : 24 Rue de la Goulette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 263
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 8 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BERTIN GUYON Ludovic Nom occupant : BERTIN GUYON Ludovic Adresse : 14 Rue de la goulette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Ecoulement au sol	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ■ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 266
Intervenants : HUG/QUH		Date des investigations : lundi 25 mars 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BAILLY Alain Nom occupant : BAILLY Alain Adresse : 9 Rue de la Caffode Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité :			
Le chemin de grille situé devant l'entrée du garage est raccordé sur le réseau des eaux usées. La surface active raccordée est d'environ 1 m ² , celui-ci étant couvert par le balcon extérieur de l'étage.			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Le chemin de grille doit être déconnecté des eaux usées. Il existent plusieurs solutions envisageables : La suppression du chemin de grille, l'infiltration à la parcelle ou le raccordement au regard des eaux pluviales le plus proche.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard eaux usées intermédiaire.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 267
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 20 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PERROT Françoise Nom occupant : PERROT Françoise Adresse : 8 Rue de la caffode Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

Intervenants : HUG/SIC **Date des investigations :** mardi 20 février 2024

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : GRESSET Severine Nom occupant : GRESSET Severine Adresse : 11 Rue de la Goulette Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance

Résultats

Conformité EU : Oui **Conformité EP :** Oui

Description de la non-conformité :

Rien à signaler


Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :


Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. Attention toutefois, l'étanchéité au niveau du passage de la canalisation de la gouttière dans le regard des eaux usées doit être repris.






Photos








		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 273
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 20 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRESSET Andre Nom occupant : PINTO Anthony Adresse : 9 Rue de la Goulette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		







		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 279
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 12 mars 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Copro GRESSET Nom occupant : GRESSET Alain Adresse : 2 Rue de la Caffode - Appartement rez de chaussée Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Seul l'appartement du rez-de-chaussée a été testé. Rien à signaler concernant cet appartement.			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'appartement sont conformes. Au total, la copropriété contient 9 logements (dont deux au 2 Rue de la Caffode) : 4 sont raccordés sur la même boîte de branchement que celui-ci et 5 sont raccordés sur une autre boîte de branchement.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 280
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 19 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRESSET George Nom occupant : GRESSET George Adresse : 8 Rue de Jougne Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard eaux usées intermédiaire.		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 282
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 10 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRESSET Claude Nom occupant : GRESSET Claude Adresse : 4 Rue de la Chapelle Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 292
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 19 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRESSET BEATRIX Suzanne Nom occupant : GRESSET BEATRIX Suzanne Adresse : 4 Rue de Jougne Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans réseau eaux pluviales		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 293
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 19 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRESSET BEATRIX brigitte Nom occupant : GRESSET BEATRIX brigitte Adresse : 5 Place des Cloutiers Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 296
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 19 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRESSET Bernard Nom occupant : GRESSET Bernard Adresse : 17 Rue de la Caffode Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 299
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 19 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Bolle Jean-philype Nom occupant : TABARD Anne Adresse : 2 bis Rue de la Sauge Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		


 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 303
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 10 avril 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : GRESSET Hervé Nom occupant : GRESSET Hervé Adresse : 3 Rue de la Goulette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance		
Résultats				
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
L'ensemble des points de rejets des eaux usées sont collectés sur le réseau des eaux pluviales.				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p> Legend: ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ⊙ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC Réseau d'assainissement — Réseau privé - - - Réseau privée en refoulement - - - Réseau supposé - - - Purge de piscine </p>				
Commentaires :				
Les eaux usées doivent être raccordées sur le réseau des eaux usées. Dans le cas précis, la collectivité doit installer une boîte de branchement eaux usées en limite de propriété. Une fois le regard installé le particulier devra raccorder ses eaux usées dessus.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant EU dans le réseau eaux pluviales.		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mercredi 21 février 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : ROBBE Odile	Test à la fumée : Non
Nom occupant : ROBBE Odile	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 3 Rue de la Caffode	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.






Photos













		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 307
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 20 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BERÇOT Jean-Paul Nom occupant : BERÇOT Jean-Paul Adresse : 13 Rue de la Caffode Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 308
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 20 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : LABUSSIÈRE Alain Nom occupant : LABUSSIÈRE Alain Adresse : 12 Rue de Caffode Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 310
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 20 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PIQUEREZ Alain Nom occupant : PIQUEREZ Alain Adresse : 15 Rue de la Caffode Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (orange) Incertain (jaune) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré gris) Regard de visite privée (carré blanc) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (x) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle orange) Grille (carré gris) Siphon (cercle gris) Chemin de grille (carré gris) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré orange) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne verte) <p>Éléments du schéma : WC X2, Salle de bain X2, Cuisine, Evier, Machine à laver, Siphon, Sol.</p> <p>Échelle : 0, 5, 10, 15, 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 314
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 27 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DAIGREMONT Brice Nom occupant : DAIGREMONT Brice Adresse : 12 Rue des Barres Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées		





 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 315
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 2 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Sandonin Julien Nom occupant : Sandonin Julien Adresse : 1 Rue des Essarts Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Non		Conformité EP : Incertain		
Description de la non-conformité :				
Les eaux usées de l'habitation sont raccordées sur le réseau des eaux pluviales. Le regard EP près du portail était bouché lors du contrôle, celui-ci ne semblait pas avoir d'exutoire d'où le débordement constaté.				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtère ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>0 5 10 15 20 m</p>				
Commentaires :				
Absence de boîte de branchement des eaux pluviales et des eaux usées en limite de propriété. La pose d'une boîte de branchement des eaux pluviales serait urgente afin d'éviter les débordement sur la voirie et le terrain voisin				
Photos				
				
Vue générale		Colorant jaune des EU dans le regard eaux pluviales		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 317
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 25 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Philippe Levret Nom occupant : Philippe Levret Adresse : 2 Rue des Essarts Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 318
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 21 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DELACROIX Victor Nom occupant : DELACROIX Victor Adresse : 25 Rue Jules Cesar Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		






 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 319
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 21 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : MARADAN Roger Nom occupant : MARADAN Roger Adresse : 3 Rue des Essart Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
La maison dispose d'une fosse septique enterrée et non conforme. Les eaux pluviales et eaux usées sont mélangées en domaine privé et raccordées sur le réseau des eaux pluviales.				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 				
Commentaires :				
La maison est conforme eaux pluviales et non conforme eaux usées. Pour rendre la maison conforme, la fosse septique doit être supprimée. Une boîte de branchement en limite de propriété est nécessaire, celle-ci doit être installée par la collectivité. Ensuite un réseau des eaux usées privé doit être créé reprenant l'ensemble des points de rejet des eaux usées et raccordé sur la boîte de branchement.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le réseau eaux pluviales		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 321
Intervenants : SAS/HUG		Date des investigations : jeudi 23 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : SCI Kasprivie Nom occupant : Michel RIVIERE Adresse : 38 Rue Jules César Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité :			
Le chemin de grille est raccordé sur une fosse de décantation des eaux usées. La maison dispose d'un regard mixte non étanche. Ne pouvant pas faire couler les gouttières, une incertitude est présente sur le raccordement de celles-ci dans le regard mixte.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires :			
La maison est non conforme sur les eaux pluviales et conforme sur les eaux usées. Le chemin de grille doit être déconnecté des eaux usées. L'idéal serait de mettre un regard ne possédant pas de rétention pour les eaux usées.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant eaux usées dans le regard mixte		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 322
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : lundi 5 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Alain Cuenot Nom occupant : Alain Cuenot Adresse : 28 Rue Jules César Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Rien à signaler			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
L'exutoire des deux gouttières est incertain mais n'est pas raccordé sur le réseau des eaux usées. Le tracé du réseau des eaux pluviales traversant le domaine privé semble incorrect.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 323
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 25 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Flajoulet Denis Nom occupant : Flajoulet Denis Adresse : 1 Rue de Côte à la Myre Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Tolérance accordée par la collectivité pour le siphon de garage raccordé sur les eaux pluviales.			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. Les réseaux publics EU et EP en aval des boîtes de branchement se situent en domaine privé. Le réseau EU occasionne une stagnation des effluents du particulier.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		






 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 324
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : jeudi 16 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : CONTINI Denis Nom occupant : CONTINI Denis Adresse : 3 Rue de Côte à la Myre Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Incertain		
Description de la non-conformité :				
L'exutoire de l'ensemble des eaux pluviales du bâtiment principal n'a pas pu être déterminé. Elles ne semblent pas raccordées au système d'assainissement.				
Schéma du raccordement actuel :				
				
Commentaires :				
La maison est conforme sur les eaux usées et non conforme avec réserve sur les eaux pluviales. Un passage caméra serait nécessaire pour lever l'incertitude vis-à-vis du rejet des eaux pluviales.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le réseau eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 328
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : lundi 5 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Michel Morel Nom occupant : Michel Morel Adresse : 26 Rue Jules César Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : La cuisine, l'évier de garage et la fontaine-évier extérieure sont raccordés au réseau des eaux pluviales			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires :			
Boîte de branchement EU non trouvée. L'habitation dispose de 5 cuves de récupération EP pour une capacité totale de 25 m ³ . La conduite EP acheminant l'eau aux citernes et traversant le regard mixte n'est pas étanche. De l'eau de pluie est ainsi mélangée aux eaux usées (eviers + cuisine). Actuellement, l'exutoire de ce regard est raccordé aux EP mais ce branchement est mauvais et devrait être raccordé à la boîte de branchement EU. Il conviendra de revoir l'étanchéité de cette conduite EP en PVC 100 tubée			
Photos			
			
Vue générale	R		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 330
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 30 avril 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Belhier Mehdy Nom occupant : Taillard Ludovic Adresse : 16 Rue des Essarts Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
Rien à signaler				
Schéma du raccordement actuel :				
				
Commentaires :				
Absence d'accès sur la gouttière sud de l'habitation.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le regard de visite eaux usées		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 333
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 25 avril 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Pierre Maraux		Test à la fumée : Non		
Nom occupant : Pierre Maraux		Test au colorant sur installations EU : Oui		
Adresse : 13 Rue des Essarts		Si non, motif :		
Commune : Jougne		Test au colorant sur installations EP : Oui		
		Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Non		Conformité EP : Non		
Description de la non-conformité :				
Les 2 gouttières de la face nord-est de la maison sont raccordées sur le réseau d'assainissement. Les points de rejets des eaux usées du garage (évier et machine à laver) sont raccordés sur le réseau des eaux pluviales.				
Schéma du raccordement actuel :				
				
Commentaires :				
Le regard au coin ouest de la maison serait à reprendre. La conduite des eaux usées n'est pas étanche et pourrait capter des eaux pluviales en cas de mise en charge. Une déconnexion des deux gouttières peut être envisagée pour conserver l'existant en tant que collecteur EU stricte.				
Photos				
				
Vue générale		Vue intérieure du regard unitaire au coin ouest		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 335
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 30 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : RICHARD Alain Nom occupant : RICHARD Alain Adresse : 10 Rue des Essarts Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 337
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 2 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Andrez Alexis Nom occupant : Andrez Alexis Adresse : 18 Rue des Essarts Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Gîte en sous sol. Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 338
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 30 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Vermot Michel Nom occupant : Vermot Michel Adresse : 41 rue Jules Cesar Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : Regard mixte en domaine privé. Présence d'une citerne de récupération des eaux pluviales non vérifiée car accessibilité difficile (sous terrasse).			
Photos			
			
Vue générale	Colorant EU dans le regard mixte		

Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : lundi 13 mai 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Allaz Nicole et Jean-Pierre	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Allaz Nicole et Jean-Pierre	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 33 Rue Jules César	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :











Commentaires :






Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 340
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : jeudi 18 juillet 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : MARKOFF Helene Nom occupant : MARKOFF Helene Adresse : 12 rue des Essarts Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Incertain		
Description de la non-conformité :				
Un regard reprend potentiellement deux drains raccordés sur le réseau des eaux usées.				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (rouge) Incertain (orange) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré blanc) Regard de visite privée (carré noir) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (x) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle blanc) Grille (carré blanc) Siphon (cercle noir) Chemin de grille (carré noir) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne verte) 				
Commentaires :				
La maison est conforme sur les eaux usées. Un doute persiste au niveau des eaux pluviales car deux drains sembleraient raccordés sur un regard connecté sur le réseau des eaux usées. Est-ce que ces drains sont encore en services ?				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 341
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 25 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Bonnefoy Claude Nom occupant : Bonnefoy Claude Adresse : 2 Rue du Réservoir Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Non raccordé au réseau EP	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité :			
Probable fosse sceptique toujours en service au nord de la maison (sous l'escalier d'après la propriétaire). Emplacement non vérifié. La fosse n'est pas entretenue.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (rouge) Incertain (orange) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré gris) Regard de visite privée (carré noir) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (X) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle blanc) Grille (carré gris) Siphon (cercle gris) Chemin de grille (carré gris) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne cyan) 			
Commentaires :			
Les gouttières coulent au sol. Boite de branchement des eaux usées existante et raccordée au réseau public mais non utilisée.			
Photos			
			
Vue générale	Boite de branchement eaux usées sèche, non utilisée		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 342
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 3 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Tamburini Michel Nom occupant : Tamburini Michel Adresse : 4 Rue de Côte à la Myre Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Exutoire des eaux pluviales non trouvé mais non raccordé aux eaux usées			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Planimètre : 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 343
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : lundi 13 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Bouhan Benjamin		Test à la fumée : Non		
Nom occupant : Bouhan Benjamin		Test au colorant sur installations EU : Oui		
Adresse : 6 Rue de Côte à la Myre		Si non, motif :		
Commune : Jougne		Test au colorant sur installations EP : Oui		
		Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
Rien à signaler				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p> Legend: ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire Resultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC Réseau d'assainissement — Réseau privé - - - Réseau privée en refoulement - - - Réseau supposé - - - Purge de piscine </p>				
Commentaires :				
L'exutoire du regard des eaux pluviales au nord de la maison n'a pas été localisé, ni au réseau EP, ni dans dans le puits perdu. Cependant le colorant injecté n'a pas été retrouvé dans la boîte de branchement des eaux usées.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le réseau eaux usées		


Intervenants : QUH/COH	Date des investigations : mardi 6 août 2024
------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Carrard Michel	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Carrard Michel	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 8 Rue de Côte à la Myre	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Non	Conformité EP : Non

Description de la non-conformité :
 L'habitation présente une non-conformité suite à la présence d'une fosse septique qui récupère les effluents des toilettes. De plus, les effluents des salles de bains et de la cuisine n'ont pas pu être observés au réseau d'assainissement et leurs raccordements présentent donc des incertitudes. Enfin, il y a au moins une des gouttières de raccordée sur le réseau des eaux usées (celle proche du regard unitaire, la seconde l'est probablement également mais n'est pas testable en l'état)


Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Le manque d'accès sur les réseaux en domaine privé rend le contrôle difficile. Seul le regard au coin sud-est de la maison (au pied de la gouttière) et la fosse septique étaient accessibles. Le dégraisseur et les autres regards ont été placés grâce au plan fourni par le propriétaire. Les colorants des salles de bain et de la cuisine n'ont pas été observés dans le regard unitaire accessible. La déconnexion des gouttières devra être réalisée en parallèle de la suppression et du curage de la fosse septique.

Photos



Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : lundi 6 mai 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : René Dietsch	Test à la fumée : Non
Nom occupant : René Dietsch	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 4 Rue du Réservoir	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :

Deux éviers non testés car l'eau était coupée. Les deux gouttières à l'arrière de la maison seraient en infiltration dans le champ voisin. La gouttière nord était bouchée pendant le contrôle.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 351
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : lundi 13 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Petitqueux Evelyne Nom occupant : Petitqueux Evelyne Adresse : 1 Rue du Réservoir Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ■ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privé en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Échelle : 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires :			
<p>Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. L'existence du regard de visite des eaux usées au coin sud-ouest de la propriété n'a pas été vérifié.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 352
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : lundi 13 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Le Saint Yves Nom occupant : Le Saint Goncalves Morgane Adresse : 12 Rue Jules César Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Les exutoires des gouttières de l'habitation n'ont pas été localisés mais les eaux pluviales ne sont pas raccordées sur le réseau d'assainissement			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : lundi 13 mai 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : BONNEFOY Michel	Test à la fumée : Non
Nom occupant : BONNEFOY Michel	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 3 Rue Jules César	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif : Test résonance

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :











Commentaires :






Les points de rejet des eaux usées de l'appartement en location au rez-de-chaussée n'ont pas été testés (locataire absent). La machine à laver n'a pas été testée au colorant par manque d'accès.






Photos








		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 355
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : lundi 6 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Renée Andrez Nom occupant : Renée Andrez Adresse : 15 Rue Jules César Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : Les deux gouttières à l'arrière de la maison sont raccordées aux eaux usées.			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : Le regard des eaux pluviales récupérant les deux gouttières est scellé. La connexion a été vérifiée uniquement par résonance.			
Photos			
			
Vue générale	Les deux gouttières raccordées aux EU		






 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 361
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 25 avril 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Concetta Alberto Nom occupant : Concetta Alberto Adresse : 6 Rue des Essarts Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance		
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
Rien à signaler				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (rouge) Incertain (orange) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré blanc) Regard de visite privée (carré noir) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (croix) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle vert) Grille (carré blanc) Siphon (cercle noir) Chemin de grille (carré blanc) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne verte) <p>Échelle : 0, 5, 10, 15, 20 m</p>				
Commentaires :				
Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le regard de visite eaux usées		



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 362
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 2 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Christophe Friederich Nom occupant : Christophe Friederich Adresse : 5 rue des Essarts Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Un toilette non fonctionnel et salle de bain non testée car en travaux. Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 366
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 2 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Michel Rivière Nom occupant : Menoud Raoul Adresse : 40 rue Jules Cesar Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (orange) Incertain (jaune) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré blanc) Regard de visite privée (carré noir) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (x) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle blanc) Grille (carré blanc) Siphon (cercle blanc) Chemin de grille (carré blanc) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré brun) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne verte) <p>0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : Présence d'un regard mixte dans la cour. Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 367
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : lundi 6 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Query Yolande		Test à la fumée : Non		
Nom occupant : Query Yolande		Test au colorant sur installations EU : Oui		
Adresse : 36 Rue Jules César		Si non, motif :		
Commune : Jougne		Test au colorant sur installations EP : Oui		
		Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
Rien à signaler				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privé en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 				
Commentaires :				
La gouttière au coin Est de l'habitation n'était pas testable. Une arrivée PVC n'a pas coulé dans le regard des eaux usées devant la dépendance.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans la boîte de branchement eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 368
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 30 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Gnecchi Christine Nom occupant : Gnecchi Christine Adresse : 39 rue Jules Cesar Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Rien à signaler			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (rouge) Incertain (orange) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré gris) Regard de visite privée (carré noir) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (X) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle orange) Grille (carré gris) Siphon (cercle gris) Chemin de grille (carré gris) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne verte) <p>Planimètre : 0, 10, 15, 20 m</p>			
Commentaires : Chalet locatif à l'arrière de l'habitation.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 369
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 30 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Maryvonne Thery Nom occupant : Maryvonne Thery Adresse : 37 rue Jules Cesar Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans regard de visite EU		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 371
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/MAL	Date des investigations : mardi 9 juillet 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Giorgianni Carmolo Nom occupant : Giorgianni Carmolo Adresse : 6 rue de Piquemiette Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :





Commentaires :

2 gouttières sont raccordées sur une grille eau pluviale

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 376
---	---	---	----------------------------


Intervenants : QUH/MAL	Date des investigations : lundi 8 juillet 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Lamy-Roussou Marcel	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Lamy-Roussou Marcel	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 5 Route de Vallorbe	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>	


Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :






Exutoire du regard ouest des eaux pluviales indéterminé mais non connecté sur les eaux usées.






Photos












		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 378
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : jeudi 18 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : POULET Frederic Nom occupant : POULET Frederic Adresse : 5 Rue du Crêt Poulain Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Rien à signaler			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="width: 65%;">  </div> </div>			
Commentaires : Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		






		Communaut� de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Sch�ma directeur du syst�me d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contr�les de branchement d'eaux us�es	Contr�le N� 379
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : mardi 9 juillet 2024	
G�n�ralit�s		Modalit� du contr�le	
Nom propri�taire : Bulle Annick Nom occupant : Bulle Annick Adresse : 6 Route de Vallorbe Commune : Jougne		Test � la fum�e : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
R�sultats			
Conformit� EU : Oui		Conformit� EP : Oui	
Description de la non-conformit� : Une gouttiere non testable, la seconde a �t� test�e au colorant mais n'a pas �t� retrouv�e dans les eaux us�es.			
Sch�ma du raccordement actuel :			
 <p>Legendre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux us�es ■ Unitaire <p>R�sultat contr�les de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite priv�e ■ Bo�te de branchement • Point de rejet EU × Gouttiere ⊕ Poste de relevage ● Puits perdu ○ R�cup�rateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac � graisses ■ Filtri�re ANC <p>R�seau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — R�seau priv� ⋯ R�seau priv�e en refoulement --- R�seau suppos� — Purge de piscine 			
Commentaires : Pr�sence de 2 logements.			
Photos			
			
Vue g�n�rale	Colorant dans le regard de visite eaux us�es		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 385
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : lundi 8 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Szkuta Gérald Nom occupant : Szkuta Gérald Adresse : 2 rue de Piquemiette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 386
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : lundi 8 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Badey Vincent Nom occupant : Badey Vincent Adresse : 1 rue de Piquemiette Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : L'évier du garage est raccordé aux eaux pluviales.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public ◻ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ◻ Grille ⊙ Siphon ◻ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine <p>Le schéma illustre un bâtiment avec une cuisine, une salle de bain, un WC et un évier de garage. Des drains sont indiqués à l'extérieur. Un exutoire indéterminé est noté. Une échelle de 0 à 20 mètres et un nord sont également présents.</p>			
Commentaires : Garage mécanique auto. Exutoire du regard pluvial indéterminé (M. Outhier aurait les infos)			
Photos			
			
Vue générale	Regard de visite eaux pluviales		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 393
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : lundi 8 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Lanquetin Marie-Thérèse Nom occupant : Lanquetin Marie-Thérèse Adresse : 2 rue du Crêt Poulain Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Résidence secondaire</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 394
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : jeudi 18 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : RICHARD Daniel Nom occupant : RICHARD Daniel Adresse : 3 Rue du Crêt Poulain Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 400
Intervenants : QUH/HUG		Date des investigations : lundi 12 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : AUTHIER Gabriel Nom occupant : AUTHIER Gabriel Adresse : 1 Rue de la Tirerie Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 401
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : lundi 22 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : OUSSET LUDI Nom occupant : OUSSET LUDI Adresse : 32 Rue des Forges Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privé en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard eau pluviales intermédiaire		



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 402
Intervenants : QUH/SAS		Date des investigations : mercredi 12 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Copropriété Nom occupant : Maître Marine Adresse : 36 Rue des Forges, appartement au RDC Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Le branchement des eaux pluviales du bâtiment et le raccordement des eaux usées du logement sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant de la cuisine dans le regard de visite EU intermédiaire		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 405
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : mardi 9 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Bertroncini Franshesco Nom occupant : Bertroncini Franshesco Adresse : 24 rue des Forges Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Présence d'une conduite fermée des eaux usées dans le regard des eaux pluviales</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 408
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 29 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Airault Patrick et Anne Nom occupant : Airault Patrick et Anne Adresse : 16 Rue des Forges Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ■ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires :			
<p>La machine à laver n'a pas été testée par manque d'accès. Le siphon du garage est raccordé sur les eaux pluviales. Les points de rejets des eaux usées testés sont correctement raccordés sur le réseau d'assainissement.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 410
Intervenants : SAS/QUH		Date des investigations : mardi 27 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Paul-Jacques Michael Nom occupant : Paul-Jacques Michael Adresse : 22 rue des forges Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Le regard des eaux pluviales était complètement bouché et le colorant n'est jamais arrivé.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Regard eaux pluviales bouché		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 412
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 24 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : FENU Sebastien Nom occupant : FENU Sebastien Adresse : 13 Rue de la Chive Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux pluviales		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 413
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/COH	Date des investigations : lundi 22 avril 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : SAARIKKO Nora Nom occupant : SAARIKKO Nora Adresse : 17 Rue de la Chive Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Les boîtes de branchement des eaux pluviales et des eaux usées étaient inversées sur les plans initiaux.


Schéma du raccordement actuel :







Commentaires :






Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.



Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 416
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : lundi 22 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Tyffanie Monnard appart 3 (étage) Nom occupant : Johnny et Martine Monnard appart 1 (rdc) Adresse : 16 Rue de l'Etang Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées des logements sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 417
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 24 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : AHOUANI Hakim Nom occupant : AHOUANI Hakim Adresse : 18 Rue de l'Etang Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - Réseau supposé - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 418
Intervenants : QUH/HUG		Date des investigations : lundi 12 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GERBER Gilberte Nom occupant : GERBER Gilberte Adresse : 27 Rue des Forges Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité : <p style="text-align: center;">La maison ne dispose d'aucun traitement et les eaux usées sont déversées dans le milieu naturel.</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Sur le schéma, les eaux usées sont collectées dans la maison (Salle de bain, Cuisine, WC, Lavabo, Machine à laver) et rejetées vers le milieu naturel. Les eaux pluviales sont collectées par une gouttière et un puits perdu.</p> <p style="text-align: right;">0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires :			
<p>La maison est non conforme sur les eaux usées et incertaine sur les eaux pluviales. Une boîte de branchement doit être installée en limite de propriété par la collectivité. Par la suite à l'aide d'un poste de refoulement privé les eaux usées de l'habitation devront être raccordées sur le réseau eaux usées via la boîte de branchement. Les eaux pluviales peuvent rester connectées au milieu naturel.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Rejet des points eaux usées dans l'étang		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 420
---	---	---	----------------------------

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 23 avril 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : MORESTIN René	Test à la fumée : Non
Nom occupant : MORESTIN René	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 11 Lotissement Vallée des chamois	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif : Test résonance


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :





Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 422
---	---	---	----------------------------


Intervenants : QUH/COH	Date des investigations : jeudi 25 avril 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Do Santos Matos Pilipe-Manuel	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Do Santos Matos Pilipe-Manuel	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 1 Lotissement Vallée des Chamois	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>	


Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :

Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. La maison est en cours de construction, seul le toilette est fonctionnel.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 423
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 30 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Gelinet Jean Pierre Nom occupant : Gelinet Jean Pierre Adresse : 4 Rue de la Cantine Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité :			
La maison disposerait d'une fosse sceptique toujours en fonctionnement, dont le trop-plein serait raccordé au réseau des eaux usées en contrebas. La fosse se situerait dans la dépendance (garage) mais n'était pas accessible lors de notre passage.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="193 891 399 1422" style="width: 30%;"> <p>Eaux pluviales (bleu)</p> <p>Eaux usées (rouge)</p> <p>Unitaire (vert)</p> <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div data-bbox="478 806 1388 1422" style="width: 65%;">  <p style="text-align: right;">0 5 10 15 20 m</p> </div> </div>			
Commentaires :			
Les deux gouttières seraient raccordées sur un puits perdu dans le terrain voisin. Le colorant injecté dans les points de rejet des eaux usées n'a pas été retrouvé dans le regard des eaux usées en aval. La fosse septique doit être supprimée avec raccordement au réseau de collecte des eaux usées en aval.			
Photos			
			
Vue générale	Gouttière inaccessible		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mercredi 24 avril 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Marie Françoise MAGNIEN	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Marie Françoise MAGNIEN	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 3 Lotissement vallée des chamois	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler


Schéma du raccordement actuel :











Commentaires :






Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.






Photos










		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 425
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : lundi 22 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Gérard-Martin CIESLAK Nom occupant : Gérard-Martin CIESLAK Adresse : 6 (9) Allée du Chamois Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Planimètre : 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 426
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 2 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Lhomme Ludovic Nom occupant : Lhomme Ludovic Adresse : 6 rue du chamois (chalet 8) Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ■ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 427
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : lundi 22 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Dumont Remi Nom occupant : Dumont Remi Adresse : 6 Rue de la Cantine chalet 2 Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 433
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : lundi 22 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : MARCHAL Cédric Nom occupant : MARCHAL Cédric Adresse : 5 Rue de la Chive Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 436
Intervenants : QUH/SAS		Date des investigations : mercredi 12 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Cornali Jean-Pierre ; Cornali George ; Cornali Armand Nom occupant : Cornali Jean-Pierre ; Cornali George ; Cornali Armand Adresse : 9 rue de la Cantine Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Présence d'une fosse sceptique toujours en service sous la maison (pas d'accès). Seulement deux toilettes transiteraient par la fosse sceptique. Le colorant injecté dans la cuisine et la salle de bain du logement du bas n'a pas été observé.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires :			
L'exutoire de la grille reprenant les eaux usées des machines à laver est indéterminé. Deux exutoires de rejet eaux usées distincts dans le cours d'eau ont été identifiés.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant eaux usées des WC dans le cours d'eau		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 449
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/COH	Date des investigations : lundi 22 avril 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Peraud Gilles	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Peraud Gilles	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 2 Rue de l'Eglise	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif : Test résonance


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :





Commentaires :

Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 450
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 8 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : MORIN Micheline Nom occupant : MORIN Micheline Adresse : 9 Place de la charrière Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Aucun rejet des eaux pluviales n'a été détecté dans le réseau des eaux usées.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (orange) Incertain (jaune) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré blanc) Regard de visite privée (carré noir) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (carré noir) Poste de relevage (carré noir) Puits perdu (carré noir) Récupérateur (carré noir) Grille (carré noir) Siphon (carré noir) Chemin de grille (carré noir) Piscine (carré noir) Bac à graisses (carré noir) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne tireté) Purge de piscine (ligne tireté) 			
Commentaires : Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 452
---	---	---	----------------------------

Intervenants : HUG/SAS	Date des investigations : mercredi 3 avril 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : KARIE Douh Nom occupant : KARIE Douh Adresse : 8 Lotissement des Taraillets Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : Rien à signaler	


Schéma du raccordement actuel :












Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.



Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 454
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 8 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRITTI christian Nom occupant : GRITTI christian Adresse : 12 Rue de l'école Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;"> <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la rivière		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 457
Intervenants : SAS/SIC		Date des investigations : lundi 17 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRANDLIENARD Birgit Nom occupant : GRANDLIENARD Birgit Adresse : 7 Rue de la Vue Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Les rejets de la salle de bain et de la machine à laver sont dirigés vers le réseau des eaux pluviales.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires :			
La raccordement des eaux usées de l'habitation n'est pas conforme. La canalisation reprenant les effluents de la machine à laver et de la salle de bain pourrait être facilement raccordée sur celle des toilettes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant des eaux usées dans le regard eaux pluviales		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 459
Intervenants : SAS/SIC		Date des investigations : lundi 17 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BELLARD Xavier Nom occupant : CHEVALLIER Stephanie Adresse : 11bis Rue de la Cantine Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 461
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/SAS	Date des investigations : lundi 12 juin 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Olivier Kristelle	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Olivier Kristelle	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 9 Rue des Forges	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler


Schéma du raccordement actuel :











Commentaires :



Gouttière au nord de l'habitation supposée en infiltration, le colorant injecté n'a pas été retrouvé dans le réseau des eaux usées ou dans la rivière.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 462
Intervenants : QUH/SAS		Date des investigations : mercredi 12 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Berron Nicole Nom occupant : Berron Nicole Adresse : 2 Rue des Ecoles Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Absence d'accès		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité : Suspicion d'une fosse sceptique pour les eaux usées des toilettes car le colorant injecté n'a pas été observé. Il y a également deux canalisations individuelles, dont une unique pour les WC sortant côté ouest de la maison. Exutoire des eaux pluviales non trouvé.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Sur le schéma, les zones de non-conformité (orange) sont indiquées sur les canalisations d'eaux usées et les regards de visite. Des points d'interrogation (?) sont placés sur les canalisations individuelles et les regards de visite à l'est de la maison.</p>			
Commentaires : L'exutoire du regard de visite des eaux usées à l'Est de la maison n'a pas été trouvé. La boîte de branchement des eaux usées en limite de propriété est existante mais n'est pas en service (sèche + gravats).			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 463
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : lundi 6 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Bruno Bossard Nom occupant : Bruno Bossard Adresse : 3 Lotissement les Taraillets Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 464
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/SAS	Date des investigations : mercredi 12 juin 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Bruyère Maelig Nom occupant : Bruyère Maelig Adresse : 38 b Rue des Forges Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Machine à laver non testée par manque d'accès mais qui semble être bien connectée.

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

L'habitation est correctement raccordée à l'assainissement mais probablement sur la mauvaise boîte branchement. Les eaux pluviales s'infiltrent certainement dans la parcelle, le colorant injecté n'ayant pas été retrouvé dans la boîte de branchement eaux usées.

Photos



Intervenants : HUG/SAS	Date des investigations : mercredi 3 avril 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Luc VEROT	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Luc VEROT	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 4 Chemin de la Charrière	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mercredi 10 avril 2024
------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : FISSORI Julien	Test à la fumée : Non
Nom occupant : FISSORI Julien	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 10 Chemin de la Charrière	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif : Test résonance


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
---	---

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :






Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.






Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 468
Intervenants : HUG/SAS		Date des investigations : mercredi 3 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BASTARD THIERRY Nom occupant : BASTARD THIERRY Adresse : 8 Chemin de la Charrière Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard eaux usées intermédiaire.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 469
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 16 avril 2024	
Généralités Nom propriétaire : KEN VUTHA Michel Nom occupant : KEN VUTHA Michel Adresse : 6 Chemin de la Charrière Commune : Jougne		Modalité du contrôle Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Rien à signaler			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 470
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 8 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BARBE Eric Nom occupant : BARBE Eric Adresse : 7 Place de la charrière Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 473
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 10 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : ROGNON cyril cuche valeri Nom occupant : ROGNON cyril cuche valeri Adresse : 1 Place de la Charrière Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux pluviales.		

Intervenants : HUG/QUH	Date des investigations : lundi 25 mars 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : NICOD Yannick	Test à la fumée : Non
Nom occupant : NICOD Yannick	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 7 Lotissement les Taraillets	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	


Schéma du raccordement actuel :










Commentaires :





Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.





Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 481
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 8 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : POIX Silvia Nom occupant : POIX Silvia Adresse : 10 Rue des écoles Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité : La maison dispose d'une fosse septique enterrée. Les rejets de la fosse septique ainsi que les rejets des eaux usées sont déversés dans la rivière. Les exutoires des gouttières n'ont pas pu être retrouvés.			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
La maison est non conforme sur les eaux usées et incertaines sur les eaux pluviales. L'ensemble des points de rejets des eaux usées doivent être raccordés sur le réseau des eaux publics eaux usées. La fosse doit être vidangée et supprimée. Pour les eaux pluviales, celles-ci doivent être déconnectées des eaux usées si elles sont collectées avec les eaux usées. Plusieurs solutions sont envisageables : Création d'un ouvrage d'infiltration, le raccordement à la rivière ou l'écoulement sur la parcelle.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la rivière		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 482
Intervenants : HUG/QUH		Date des investigations : lundi 25 mars 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DUFRIER Frédérique et Jean-Pascal Nom occupant : DUFRIER Frédérique et Jean-Pascal Adresse : 5 Lotissement les Taraillets Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard eaux usées intermédiaire.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 483
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 16 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : SULLEIRO Angel Nom occupant : SULLEIRO Angel Adresse : 6 Lotissement les Tarraillets Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard eaux usées intermédiaire.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 484
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 5 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Régine Ghielmini Nom occupant : Régine Ghielmini Adresse : 2 rue des Taraillets Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : Le siphon de garage est raccordé sur les eaux pluviales. Les deux gouttières de l'abri de jardin semblent être en infiltration. Le chemin de grille à l'ouest de la maison ne possède pas d'exutoire.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées intermédiaire		

Intervenants : SIC/QUH	Date des investigations : mercredi 22 mai 2024
------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Bataillard Alain	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Bataillard Alain	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 1 Rue de la Vue	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
---	---

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :










Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 488
Intervenants : QUH/SAS		Date des investigations : mercredi 12 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Dupuich Nathan Nom occupant : Dupuich Nathan Adresse : 34 Rue des Forges Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine <p>0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les deux siphons du garage sont raccordés sur les eaux pluviales.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans regard EP : siphons garage en jaune ; gouttières en bleu		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 489
---	---	---	----------------------------


Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : mercredi 29 mai 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Cornali Christophe Nom occupant : Cornali Christophe Adresse : 26 Rue des Forges Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>	


Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :

Une arrivée dans le regard des eaux pluviales Nord, en provenance de la cour n'a pas coulé durant le contrôle. Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 490
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 5 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Ansermier Johann Nom occupant : Ansermier Johann Adresse : 28 Rue des Forges Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Incertain		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité : Tous les points d'eaux usées testés convergent vers le regard de visite EU intermédiaire (en domaine privé). Les effluents sont stagnants et un bouchon important a été constaté durant le contrôle. 50L d'eau avec colorant ont été injecté depuis ce regard et n'ont pas été retrouvés dans les réseaux (points vérifiés : regards EU et EP de l'intersection Rue des Forges et regards EU et EP en aval et proche de la rivière)			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : Curage depuis le regard intermédiaire et passage caméra préconisé pour vérification.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées intermédiaire		

Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : mercredi 29 mai 2024
-------------------------------	---


Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Chauffeton Gilles	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Chauffeton Gilles	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 20 Rue des Forges	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :












Commentaires :



Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. La connexion du regard des eaux pluviales scellée sous la terrasse avec le réseau des eaux pluviales a été vérifiée par résonnance.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 494
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 5 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Gilles Leroux Nom occupant : Gilles Leroux Adresse : 14 Rue des Forges Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Rien à signaler			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires : Des concrétions importantes constatées dans le regard pluvial public qui pourraient être la cause des débordements occasionés chez le particulier.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 495
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : lundi 1 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BRAULT Philippe Nom occupant : BRAULT Philippe Adresse : 10 Rue des Forges Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : La gouttière devant la maison est raccordée sur le réseau des eaux usées privé.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : La maison est conforme sur les eaux usées et non conforme sur les eaux pluviales. La gouttière doit être déconnectée des eaux usées. Plusieurs solutions sont envisageables, la plus simple d'entre elles serait l'écoulement sur la parcelle.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 496
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : mercredi 29 mai 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : ARONSON Sasha Nom occupant : ARONSON Sasha Adresse : 6 Rue des Forges Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :





Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 497
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/SAS	Date des investigations : mercredi 12 juin 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Michel GALEA	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Michel GALEA	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 4 Rue des Forges	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler


Schéma du raccordement actuel :











Commentaires :

Machine à laver non testée par manque d'accès.



Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 498
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 22 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : CHAPUIS Christophe Nom occupant : CHAPUIS Christophe Adresse : 7 Rue du Bois Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau unitaire (grille)		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 500
Intervenants : SAS/HUG		Date des investigations : jeudi 23 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BOURGEAT Damien Nom occupant : BOURGEAT Damien Adresse : 11A Rue du bois Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux pluviales.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 502
Intervenants : SAS/HUG		Date des investigations : jeudi 23 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : ALFONSO Esteban Nom occupant : ALFONSO Esteban Adresse : 14 bis Rue du bois Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine <p>0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau unitaire		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 505
---	---	---	----------------------------

Intervenants :	HUG/MAL	Date des investigations :	lundi 22 juillet 2024
-----------------------	---------	----------------------------------	-----------------------

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : VERECKEN Peter (possede 2 logement)	Test à la fumée : Non
Nom occupant : CARRIOT Sylvie	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 17 Rue de la Cote du Moulin	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU :	Oui
Conformité EP :	Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :

L'appartement n°6 (3ième étages, porte de gauche) est conforme sur les eaux usées. La copropriété est conforme sur les eaux pluviales.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 507
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 29 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DEBRENNE Jean-Claude Nom occupant : DEBRENNE Jean-Claude Adresse : 11 Rue du cote du Moulin Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité : Une gouttière dans la cour intérieure est non testable. Un puit perdu enterré serait présent d'après le propriétaire.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (orange) Incertain (jaune) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré blanc) Regard de visite privée (carré noir) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (X) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle blanc) Grille (carré blanc) Siphon (cercle noir) Chemin de grille (carré noir) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne tireté) Purge de piscine (ligne verte) 			
Commentaires : La maison est conforme eaux usées et conforme avec réserve eaux pluviales.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 508
Intervenants : SAS/HUG		Date des investigations : jeudi 23 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : BOURGEAT Eveline Nom occupant : BOURGEAT Damien Adresse : 22 Rue du bois Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
<p>La maison dispose d'une fosse septique non conforme. Une partie des eaux usées sont raccordées sur le réseau des eaux usées.</p>				
Schéma du raccordement actuel :				
				
Commentaires :				
<p>La maison est non conforme sur les eaux usées et conforme sur les eaux pluviales. Pour rendre la maison conforme, la fosse septique doit être supprimée. L'ensemble des points de rejet des eaux usées doivent être regroupés et raccordés sur le réseau des eaux usées.</p>				
Photos				
				
Vue générale		Colorant eaux usées dans le réseau eaux pluviales		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : lundi 27 mai 2024
------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : BOURGEAT SERAPHINE	Test à la fumée : Non
Nom occupant : BOURGEAT SERAPHINE	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 33 Rue du bois	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Non	Conformité EP : Non
---	---

Description de la non-conformité :

La maison dispose d'une fosse septique non conforme et enterrée. Les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées en domaine privé. Le regard unitaire avant le raccordement au réseau est siphonide.


Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :

La maison est non conforme sur les eaux pluviales et les eaux usées. Pour rendre la maison conforme, la fosse septique doit être supprimée. Une boîte de branchement en limite de propriété est nécessaire, celle-ci doit être installée par la collectivité. Ensuite un réseau des eaux usées privé doit être créé, reprenant l'ensemble des points de rejet des eaux usées et raccordée sur la boîte de branchement.

Photos



 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 510
Intervenants : SIC/QUH		Date des investigations : mercredi 22 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : REGNIER Philippe Nom occupant : REGNIER Philippe Adresse : 28 Rue du Bois Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
Présence d'une fosse sceptique pour les toilettes encore fonctionnelle.				
Schéma du raccordement actuel :				
				
Commentaires :				
La fosse septique existante devra être déconnectée lors de l'extension du réseau des eaux usées strictes. Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées sont bien séparatifs jusqu'en limite de propriété soit au droit du regard de visite du collecteur public d'eaux pluviales.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le regard de visite eaux pluviales		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : lundi 27 mai 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : GIAZZI Pascal	Test à la fumée : Non
Nom occupant : GIAZZI Pascal	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 1 Rue des Maillots	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Non	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

La maison dispose de deux fosses septiques non conformes. L'ensemble des eaux usées sont raccordées sur le réseau des eaux pluviales. Les eaux pluviales et eaux usées sont mélangées en domaine privé.

Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :

La maison est non conforme sur les eaux usées et conforme sur les eaux pluviales. Les deux fosses septiques doivent être supprimées. Un réseau des eaux usées privé doit être créé collectant tous les points de rejets des eaux usées et raccordé sur la boîte de branchement situé en limite de propriété.






Photos










 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 520
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 22 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Courvoisier Stéphane		Test à la fumée : Non		
Nom occupant : Vacher Anne-Marie		Test au colorant sur installations EU : Oui		
Adresse : 3 Rue du Bois		Si non, motif :		
Commune : Jougne		Test au colorant sur installations EP : Oui		
			Si non, motif :	
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
Rien à signaler				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p> Legend: ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement * Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ⊙ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC Réseau d'assainissement — Réseau privé - - - Réseau privée en refoulement - - - Réseau supposé - - - Purge de piscine </p>				
Commentaires :				
Le siphon de garage est raccordé sur les eaux pluviales. Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le regard de visite intermédiaire EU		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 522
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 21 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : TRUCHET Raymonde Nom occupant : TRUCHET Raymonde Adresse : 5 Rue du Bois Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Non		Conformité EP : Non		
Description de la non-conformité :				
La maison dispose d'une fosse septique enterrée et non conforme. Les eaux pluviales et eaux usées sont mélangées en domaine privé et raccordées sur le réseau unitaire.				
Schéma du raccordement actuel :				
				
Commentaires :				
La maison est non conforme sur les eaux pluviales et les eaux usées. Pour rendre la maison conforme, la fosse septique doit être supprimée. Une boîte de branchement en limite de propriété est nécessaire, celle-ci doit être installée par la collectivité. Ensuite un réseau des eaux usées privé doit être créé reprenant l'ensemble des points de rejet eaux usées et raccordée sur la boîte de branchement.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant eaux usées dans le réseau eaux pluviales		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 526
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : mardi 2 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : SEYHAN Risa Nom occupant : SEYHAN Risa Adresse : 12b Rue du bois Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Poste de relevage privé.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 527
Intervenants : SAS/HUG		Date des investigations : jeudi 23 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : ARBOS Arnaud Nom occupant : ARBOS Arnaud Adresse : 14 Rue du bois Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le poste refoulement		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 528
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 21 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Nom occupant : Adresse : 21 Rue du Bois Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Non Si non, motif : Refus Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Refus		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Présence d'une fosse septique pour l'habitation.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : Possède une fosse septique et refus du contrôle de la part des propriétaires.			
Photos			
Vue générale			


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 529
Intervenants : SAS/HUG		Date des investigations : jeudi 23 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BERTIN GUYON Michel Nom occupant : BERTIN GUYON Michel Adresse : 4 Rue du Champs Saillard Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité :			
La maison dispose d'une fosse septique non conforme. Les eaux usées et eaux pluviales sont mélangées en domaine privé. Les effluents de la maison voisine sont raccordés sur le regard unitaire de la propriété.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ■ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires :			
La maison est non conforme sur les eaux pluviales et les eaux usées. Pour rendre la maison conforme la fosse septique doit être supprimée. Une boîte de branchement en limite de propriété est nécessaire, celle-ci doit être installée par la collectivité. Ensuite un réseau des eaux usées privé doit être créé reprenant l'ensemble des points de rejet des eaux usées et raccordée sur la boîte de branchement. Pour les eaux pluviales, celles-ci doivent être séparées des eaux usées, l'idéale serait de les infiltrer sur la parcelle ou les raccorder sur le drainage déjà présent.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard privé unitaire		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 28 mai 2024
------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : BERTIN-GUYON Bernard	Test à la fumée : Non
Nom occupant : BERTIN-GUYON Bernard	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 2 Rue champs Saillard	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Non	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
La maison dispose d'une fosse septique enterrée et non conforme.	

Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :






La maison est conforme sur les eaux pluviales et non conforme sur les eaux usées. Pour rendre la maison conforme la fosse septique doit être supprimée. Une boîte de branchement en limite de propriété est nécessaire, celle-ci doit être installée par la collectivité. Une fois la boîte de branchement installée, le particulier devra raccorder ses eaux usées via la boîte de branchement.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 531
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 21 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Mme GUYON Nom occupant : Mme GUYON Adresse : 20 Rue du Bois Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : La maison dispose d'une fosse septique non conforme. Les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées en domaine privé et raccordées sur le réseau unitaire.			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
La maison est non conforme sur les eaux pluviales et les eaux usées. Pour rendre la maison conforme, la fosse septique doit être supprimée. Une boîte de branchement en limite de propriété est nécessaire, celle-ci doit être installée par la collectivité. Ensuite un réseau des eaux usées privé doit être créé reprenant l'ensemble des points de rejet des eaux usées et raccordée sur la boîte de branchement.			
Photos			
			
Vue générale	Fosse septique		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 533
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 21 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : PETITE Andre Nom occupant : PETITE Andre Adresse : 29 Rue du Bois Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Non		Conformité EP : Non		
Description de la non-conformité :				
La maison dispose d'une fosse septique enterrée et non conforme. Les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées en domaine privé et raccordées sur le réseau unitaire.				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 				
Commentaires :				
La maison est non conforme sur les eaux pluviales et les eaux usées. Pour rendre la maison conforme, la fosse septique doit être supprimée. Une boîte de branchement en limite de propriété est nécessaire, celle-ci doit être installée par la collectivité. Ensuite un réseau des eaux usées privé doit être créé reprenant l'ensemble des points de rejet des eaux usées et raccordée sur la boîte de branchement.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant regard unitaire		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 535
Intervenants : SAS/SIC		Date des investigations : lundi 17 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GASHI Berengere Nom occupant : GASHI Berengere Adresse : 22bis Rue du Bois Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Un siphon du garage est raccordé sur le réseaux des eaux pluviales.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  <p style="text-align: right;">0 5 10 15 20 m</p> </div> </div>			
Commentaires : Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées		

Intervenants : QUH/MAL	Date des investigations : mercredi 17 juillet 2024
------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Jacottet Nicolas	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Jacottet Nicolas	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 15 Rue de la Côte du Moulin	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
---	---

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Projet de mise en place d'un poste de relevage pour la collecte des eaux usées du futur logement. Exutoire des eaux pluviales non identifié, création prévu d'un puits d'infiltration.

Photos



Intervenants : SAS/SIC	Date des investigations : lundi 17 juin 2024
------------------------	--


Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : SALVI Jacqueline	Test à la fumée : Non
Nom occupant : SALVI Jacqueline	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 7 Rue de la Cote du Moulin	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Non	Conformité EP : Oui

Description de la non-conformité :

Les rejets de la cuisine sont dirigés dans le regard recueillant les eaux de toiture. La destination de la sortie de ce regard n'a pas pu être déterminée.

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

La raccordement des eaux usées de l'habitation n'est pas conforme. Il serait nécessaire de raccorder l'évier de la cuisine sur la boîte de branchement de l'habitation.

Photos




		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 540
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : lundi 1 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : LESAGE Benoit Nom occupant : LESAGE Benoit Adresse : 5 Rue de la côte du Moulin Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 28 mai 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : TABORINI Laure	Test à la fumée : Non
Nom occupant : TABORINI Laure	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 8 Rue des Fontaina	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :










Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 542
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 28 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : L'HUILLIER WILFRIED Nom occupant : L'HUILLIER WILFRIED Adresse : 2 Rue de le cote du moulin Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité : <p style="text-align: center;">L'exutoire des eaux pluviales n'a pas pu être déterminé.</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires : <p style="text-align: center;">La maison est conforme eaux usées et non conforme avec réserve eaux pluviales.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 544
---	---	---	----------------------------

Intervenants : SAS/SIC	Date des investigations : lundi 17 juin 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : COUDIN Sophie VELTMAN	Test à la fumée : Non
Nom occupant : COUDIN Sophie VELTMAN	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 6 Rue des Fontainas	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler


Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 547
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 28 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BERTIN GUYON Joseline Nom occupant : BERTIN GUYON Joseline Adresse : 3 Rue des Maillots Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité :			
La maison dispose d'une fosse septique enterrée et non conforme. L'ensemble des points de rejets des eaux usées sont collectés sur le réseau des eaux pluviales public.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (rouge) Incertain (orange) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré gris) Regard de visite privée (carré blanc) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (X) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle orange) Grille (carré gris) Siphon (cercle gris) Chemin de grille (carré gris) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne verte) 			
Commentaires :			
La maison est non conforme sur les eaux usées et non conforme avec réserve sur les eaux pluviales. La fosse septique doit être supprimée, un réseau des eaux usées privé doit être créé collectant tous les points de rejets des eaux usées et raccordé sur la boîte de branchement située en limite de propriété.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant eaux usées dans le réseau eaux pluviales		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 550
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 20 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : COULET Frederic Nom occupant : COULET Frederic Adresse : 17 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public ◻ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : jeudi 18 juillet 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : BOUDAILLEZ Jacline	Test à la fumée : Non
Nom occupant : BOUDAILLEZ Jacline	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 3 Rue du Clos Mouton	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler


Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :






Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.




Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 554
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : jeudi 4 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : COLLET Cristian Nom occupant : COLLET Cristian Adresse : 5 Place du Tunnel Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		






 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 556
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : jeudi 4 juillet 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Arbez Daniel Nom occupant : Arbez Daniel Adresse : 1 route des Alpes Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Non Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
Probable fosse septique sous les toilettes. Le colorant n'a pas été retrouvé dans le regard unitaire.				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine 				
Commentaires :				
Couvercle de la probable fosse, scellé au silicone. Un PVC de diamètre 43 n'a pas coulé durant le contrôle (trop-plein de la fosse ?).				
Photos				
				
Vue générale		Colorant arrivant dans le regard unitaire public		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 557
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 6 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Mebirouk Halima Nom occupant : Mebirouk Halima Adresse : 2 Route des Alpes Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Non testable		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité : Présence d'une fosse septique pour l'habitation.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : La fosse septique existante devra être déconnectée.			
Photos			
			
Vue générale	Fosse septique en service		



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 558
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 6 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Dequidt Annie Nom occupant : Dequidt Annie Adresse : 28 Rue de la Cote, chalet 10 Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 559
Intervenants : QUH/HUG		Date des investigations : lundi 12 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Aurélie WALTZER Nom occupant : PETIT Florent Adresse : Chalet 5 28 Rue de la Cote Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 561
Intervenants : QUH/HUG		Date des investigations : lundi 12 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : LALLEMAND Michel Nom occupant : LALLEMAND Michel Adresse : Chalet 11 28 rue de la Cote Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 565
Intervenants : QUH/HUG		Date des investigations : lundi 12 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Centry 21 Metabief Nom occupant : COURAGEOT Raphael Adresse : Chalet 2 28 Rue de la Cote Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privé en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 567
Intervenants : SAS/COH		Date des investigations : mardi 16 janvier 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : KRAMER Stephanie Nom occupant : JUTANT Adresse : 23 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale		Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.	


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 568
---	---	---	----------------------------

Intervenants : SAS/COH	Date des investigations : mardi 16 janvier 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : POIX-DAUDE Rassel Nom occupant : POIX-DAUDE Rassel Adresse : 21 Rue de la Côte Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :




Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos




		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 572
Intervenants : SAS/QUH		Date des investigations : mardi 27 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Degoi Marjorie Nom occupant : Degoi Marjorie Adresse : 38 rue de lac cote CHALET 7 Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Une des gouttières était bouchée, le colorant n'est pas arrivé jusqu'au regard. Le test à l'écho a validé la connexion.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 13 février 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : LABAUME	Test à la fumée : Non
Nom occupant : LABAUME	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 22 Rue de la Côte	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	


Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :


Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 579
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 13 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : CASSAIGNE Nom occupant : CASSAIGNE Adresse : 24 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard eaux usées intermédiaire.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 580
Intervenants : SAS/COH		Date des investigations : mardi 16 janvier 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : JEANNIN Nom occupant : JEANNIN Adresse : 33 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale		Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.	

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 581
Intervenants : SAS/COH		Date des investigations : mardi 16 janvier 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : COUTURIER Gael Nom occupant : COUTURIER Gael Adresse : 35 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

Intervenants : HUG/SIC **Date des investigations :** mercredi 21 février 2024

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : CACHOD Jonathan Nom occupant : CACHOD Jonathan Adresse : 13 Rue du Mont Ramey Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance


Résultats

Conformité EU : Oui **Conformité EP :** Oui

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :






Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.




Photos








		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 585
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 21 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DEMAGE Johanna Vincent Nom occupant : DEMAGE Johanna Vincent Adresse : 32 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (rouge) Incertain (orange) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré gris) Regard de visite privée (carré blanc) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (X) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle orange) Grille (carré gris) Siphon (cercle gris) Chemin de grille (carré gris) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne verte) <p>0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 586
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 19 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DEVECCHI Yvette Nom occupant : DEVECCHI Yvette Adresse : 1 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Le point de rejet des eaux pluviales n'a pas pu être mis en évidence. Toutefois aucun écoulement se fait au niveau des eaux usées.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 587
Intervenants : SAS/COH		Date des investigations : mardi 16 janvier 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : ANTOINET Laurine Nom occupant : ANTOINET Laurine Adresse : 27 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 589
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 13 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Nom occupant : Adresse : 6 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Non Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Refus		Conformité EP : Refus	
Description de la non-conformité : Rien à signaler			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires : Un avis de passage a été délivré en main propre. La personne n'a pas fait part de son envie nous recontacter.			
Photos			
Vue générale			

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 592
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : jeudi 18 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : CAILLEUX MOUTON Jonathan Nom occupant : CAILLEUX MOUTON Jonathan Adresse : 2 Rue du Clos Mouton Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Ecoulement au sol		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires :			
<p>Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. Un problème lié aux eaux pluviales de la voirie nous a été remonté. Les eaux pluviales captées par un chemin grille se déversent au niveau de la propriété du propriétaire entraînant des dégâts sur la stabilité de son terrain.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 596
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 21 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : MACHESE Audrey Nom occupant : MACHESE Audrey Adresse : 34 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 597
Intervenants : SAS/COH		Date des investigations : mardi 16 janvier 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : RENARD Fabien Nom occupant : RENARD Fabien Adresse : 37 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale		Colorant dans le regard eaux usées intermédiaire.	


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 598
---	---	---	----------------------------

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 13 février 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : BRISEBOIS Sylvain Nom occupant : BRISEBOIS Sylvain Adresse : 39 Rue de la Côte Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : Rien à signaler	


Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :






Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.



Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 600
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 20 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : M GRAILLE Nom occupant : M GRAILLE Adresse : 19 Rue du Mont Ramey Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 601
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 13 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRATET Tony Nom occupant : GRATET Tony Adresse : 15 Rue du Mont Ramey Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 602
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 13 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PREUVOT Emilie Nom occupant : PREUVOT Emilie Adresse : 12 Rue de la Côte Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : La gouttière côté droit de la maison est raccordée sur le réseau des eaux usées. Les exutoires des deux autres gouttières n'ont pas pu être définis.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Le schéma illustre la configuration des réseaux à l'adresse 12 Rue de la Côte. Les eaux usées (rouge) sont raccordées à la maison (Salle de bain X2, WC X3, Cuisine, Buanderie) et au réseau public (vert). Les eaux pluviales (bleu) sont collectées par des gouttières et des regards. Une gouttière est raccordée au réseau des eaux usées, ce qui est non conforme. Les exutoires des autres gouttières ne sont pas définis.</p>			
Commentaires :			
Le branchement privé des eaux usées de la maison est conforme. Le branchement privé des eaux pluviales n'est pas conforme. L'ensemble des exutoires des eaux pluviales n'a pas pu être défini. La gouttière raccordée au réseau des eaux usées doit être déconnectée. Plusieurs solutions sont envisageables : Le raccordement de la gouttière sur le réseau des eaux pluviales public via la boîte de branchement des eaux pluviales ou l'infiltration à la parcelle.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 604
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : mercredi 3 juillet 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : PARRIAUX Albert	Test à la fumée : Non
Nom occupant : PARRIAUX Albert	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 8 rue du Mont Ramey	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :





Commentaires :

Absence de séparation des réseaux privées des eaux pluviales et des eaux usées. Les deux regards unitaires devant le garage communiquent l'un avec l'autre.

Photos




		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 605
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : jeudi 4 juillet 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Robbe-Deisz Mélanie	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Robbe-Deisz Mélanie	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 4 rue Mont Ramey	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>	

Schéma du raccordement actuel :














Commentaires :



Manque d'accès. Séparativité des réseaux en domaine privé indéterminé.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 606
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : mardi 9 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Robbe Rolande Nom occupant : Robbe Rolande Adresse : 6 rue du Mont Ramey Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires :			
Gouttière sud probablement en infiltration, aucun colorant n'a été retrouvé dans la grille des eaux pluviales et dans le regard unitaire. Gouttière nord non testable par manque d'accès.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard unitaire		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 607
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 1 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Rawiller Benoit Nom occupant : Rawiller Benoit Adresse : 1 Rue du Mont Ramey Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%; padding-right: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="width: 75%; text-align: center;">  <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Réseaux des eaux pluviales et des eaux usées séparatifs en domaine privé.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant des EU dans le réseau unitaire		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 608
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : jeudi 4 juillet 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : QUERRY Gilbert Nom occupant : QUERRY Gilbert Adresse : 2 rue de la Côté Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Boite de branchement des eaux usées non trouvée. Les eaux pluviales sont dirigées vers le réseau unitaire et les eaux usées vers le réseau des eaux usées.

Photos




Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : jeudi 4 juillet 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Jean-Claude Dumas	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Jean-Claude Dumas	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 4 rue du Clos Mouton	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	


Schéma du raccordement actuel :





Commentaires :

Exutoire des eaux pluviales non trouvé (pas dans les eaux usées).

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 617
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : mardi 2 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : LONCHAMPT Christine Nom occupant : LONCHAMPT Christine Adresse : 14 Rue de l'église Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires :			
<p>Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. Le bâtiment dispose de 2 logements, un seul a pu être testé (même colonne d'eau toutefois).</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans l'avaloire		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 620
---	---	---	----------------------------


Intervenants : HUG/MAL	Date des investigations : lundi 22 juillet 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : SATTLER Yvan Nom occupant : SATTLER Yvan Adresse : 8 Rue des Remparts Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>	

Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :



Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. La Rue des Rempart possède actuellement un réseau unitaire. Si une mise en séparatif de la rue est réalisé, il faudra alors reprendre les différents branchement eaux pluviales et eaux usées de la maison qui ne sont pour le moment pas séparé sur le domaine privé.





Photos













		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 625
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 29 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BOUVIER-COLLE Marie-helene Nom occupant : BOUVIER-COLLE Marie-helene Adresse : 10 Rue des Soeur Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : La cuisine et une salle de bain sont connectées sur le réseau des eaux pluviales.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊗ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊞ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine <p>0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires :			
La maison est conforme sur les eaux pluviales et non conforme sur les eaux usées. Une boîte de branchement doit être installée par la collectivité en limite de propriété. Une fois la boîte de branchement installée, la propriétaire devra faire le nécessaire pour connecter les points de rejets des eaux usées à celle-ci.			
Photos			
			
Vue générale	Regard de visite unitaire intermédiaire.		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 628
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 1 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Monique Duc rdc Nom occupant : Nicole Dufour etage Adresse : 3 rue de l'Etang Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Adresse propriétaire : 18 Boulevard de Reuilly 75012 Paris L'évier de la chambre ainsi que la baignoire du rez-de-chaussé vont aux eaux pluviales			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Maison secondaire juillet/aout - Les exutoires du lavabo du rez-de-chaussé et la salle bain de l'étage sont indéterminés (A noter une fuite sur l'évacuation de la salle de bain non utilisée).			
Photos			
			
Vue générale	Colorant des EU dans le grille EP		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 629
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 3 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Dessort Anille Nom occupant : Dessort Anille Adresse : 2 rue des Soeurs Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : L'évier et la machine à laver sont connectés aux eaux pluviales.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine <p>Planimètre : 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : Boîte de branchement des eaux usées non trouvé.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant EU dans regard EP		





		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 633
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : mercredi 17 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Benoit Michel Nom occupant : Benoit Michel Adresse : 1 Rue de la Mairie Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		






 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 638
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 3 juillet 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Véronique Deimerly Nom occupant : Véronique Deimerly Adresse : 10 Rue du Château Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui		
Description de la non-conformité :				
Les eaux usées sont mélangés avec les eaux pluviales sur le réseau public.				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine <p>Scale: 0 5 10 15 20 m</p>				
Commentaires :				
Les réseaux sont en séparatif sur la propriété avec deux branchements individualisés. Le siphon de garage est raccordé sur le réseau des eaux pluviales.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant jaune des EU dans le regard de visite public EP		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 639
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : mardi 2 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : LEMERCIER Pierrick DESHAYE Eve Marie	Test à la fumée : Non		
Nom occupant : LEMERCIER Pierrick DESHAYE Eve Marie	Test au colorant sur installations EU : Oui		
Adresse : 8 Rue du Chateaux	Si non, motif :		
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui		
Si non, motif :	Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité :			
Rien à signaler			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privé en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Scale: 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires :			
Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 645
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : mardi 2 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GALLIOT Jean-luc Nom occupant : GALLIOT Jean-luc Adresse : 2 et 4 Rue du Château Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité :			
Une partie des eaux usées est collectée par une fosse septique enterrée. Aucun effluent n'a été visualisé en sortie. Une autre partie des effluents eaux usées n'a pas pu être déterminée. Aucun réseau n'est présent dans la rue.			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
La maison est non conforme sur les eaux usées et incertaine sur les eaux pluviales. La fosse septique doit être supprimée. Pour les points de rejet non trouvé, un passage caméra serait nécessaire pour identifier le raccordement.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 649	
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 27 mai 2024			
Généralités			Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : DURAND André Nom occupant : DURAND André Adresse : 24 Rue du Baland Commune : Jougne			Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance		
Résultats					
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui			
Description de la non-conformité :					
Rien à signaler					
Schéma du raccordement actuel :					
					
Commentaires :					
Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.					
Photos					
					
Vue générale			Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 651
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 27 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PERRIN Fabienne Nom occupant : PERRIN Fabienne Adresse : 7 Rue de la Loge Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard privé eaux usées		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 652
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 29 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PAGET Frederic Nom occupant : PAGET Frederic Adresse : 6 Rue de la Loge Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Ecoulement au sol	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 21 mai 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : CANET Jean-François	Test à la fumée : Non
Nom occupant : CANET Jean-François	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 5 Rue de la Loge	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :






Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.






Photos








		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 656
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : jeudi 16 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GALLIOT Alain Nom occupant : GALLIOT Alain Adresse : 2 Rue de la Loge Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <p style="text-align: center;">La maison dispose d'un système ANC non conforme.</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Planimètre : 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <p>La maison est non conforme sur les eaux usées et conforme sur les eaux pluviales. La filière ANC doit être vidangée et supprimée. L'ensemble des points de rejets eaux usées doivent faire l'objet d'un raccordement au réseau des eaux usées public.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Fosse septique		



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 657
Intervenants : SAS/SIC		Date des investigations : mardi 17 juin 2025	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PARRIAUX Christian Nom occupant : PARRIAUX Christian Adresse : 11 Rue du Balland Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purgé de piscine 			
Commentaires :			
L'exutoire de la gouttière n'a pas été trouvé mais le colorant n'a pas rejoint le réseau des eaux usées. Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 658
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 21 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : COULOT Claudine Nom occupant : COULOT Claudine Adresse : 5 Rue du Chateau Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : L'ensemble des eaux usées sont raccordées sur le réseau des eaux pluviales (faux unitaire).			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires :			
L'habitation est non conforme sur les eaux usées. L'ensemble des points de rejets eaux usées doivent être connecté sur un réseau des eaux usées. Actuellement, aucun réseau des eaux usées ne passe dans la Rue du Château, il serait à la charge de la collectivité d'installer un réseau pour que la propriétaire puisse raccorder ses différents points de rejets. En ce qui concerne les eaux pluviales, l'exutoire n'a pas été formellement identifié mais un test résonance a permis de mettre en évidence un possible raccordement.			
Photos			
			
Vue générale	Eaux usées dans réseau eaux pluviales		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 661
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : lundi 8 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Burnichon Marc et Christine Nom occupant : Burnichon Marc et Christine Adresse : 10 rue de l'Eglise Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le boîte de branchement EU		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 664
Intervenants : QUH/HUG		Date des investigations : lundi 12 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : CANOT Daniel Nom occupant : CANOT Daniel Adresse : 6 Rue des Soeurs Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine <p>Le schéma illustre le réseau de collecte pour une habitation, avec des points de rejet et des regards de visite marqués. Les zones de lavage (machine à laver, cuisine, WC, salle de bain) sont indiquées en vert.</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 666
Intervenants : SAS/QUH		Date des investigations : mardi 27 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Deshambenoit Eric Nom occupant : Deshambenoit Eric Adresse : 5 rue de la fontaine - appartement du haut (rez-de-chaussée non testé) Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
<p>Tous les points d'eau n'ont pas été testés individuellement car la distance avec le regard de visite accessible le plus proche était trop grande pour distinguer les différents écoulements. L'évier du garage ainsi que les toilettes ont été testés. Les autres points d'eau sont raccordés sur les mêmes canalisations que l'évier et les toilettes. La boîte de branchement des eaux usées n'a pas été trouvée et la seconde boîte était sèche et ne doit concerner que les branchements de l'appartement en rez-de-chaussée inhabité.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant des eaux usées dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 668
---	---	---	----------------------------

Intervenants : HUG/MAL	Date des investigations : lundi 1 juillet 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Nicolat SCHLUMBERGER	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Nicolat SCHLUMBERGER et M BETTINI Jean-Marie	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 24 Grande Rue	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler


Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. Le bâtiment est composé de 3 logements et seulement 2 ont pu être testés.

Photos




Intervenants : HUG/MAL	Date des investigations : mardi 2 juillet 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : COSSON Michel	Test à la fumée : Non
Nom occupant : COSSON Michel	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 30 Grande Rue	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :














Commentaires :





Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.






Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 686
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : jeudi 16 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GOUSSET Claude Nom occupant : GOUSSET Claude Adresse : 7 Rue du Franoulet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public ◻ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ⊙ Puits perdu ⊙ Récupérateur ⊙ Grille ⊙ Siphon ⊙ Chemin de grille ⊙ Piscine ⊙ Bac à graisses ⊙ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 688
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : jeudi 16 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : COCHARD Michelle Nom occupant : COCHARD Michelle Adresse : 1 Rue du Franoulet Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité :			
Plusieurs non-conformités ont été constatées. L'ensemble des points de rejet des eaux usées sont connectés sur le réseau des eaux pluviales public. Une gouttière est quant à elle connectée sur le réseau des eaux usées public.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ■ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div> </div> </div>			
Commentaires :			
La maison est non conforme sur les eaux usées et sur les eaux pluviales. Pour la non-conformité des eaux usées, les réseaux étant séparées en domaine privé, la reprise du réseau des eaux usées en domaine public avec l'installation d'une boîte de branchement semble nécessaire. Pour la gouttière connectée sur le réseau des eaux usées plusieurs solutions sont envisageables : L'écoulement sur le terrain naturel ou l'infiltration à la parcelle via un drain.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant eaux usées dans le réseau eaux pluviales		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 692
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : jeudi 16 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DESSLIGNE Raymond Nom occupant : DESSLIGNE Raymond Adresse : 36 Rue du Franoulet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : Une gouttière est connectée sur le réseau des eaux usées via la boîte de branchement.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (rouge) Incertain (orange) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré noir) Regard de visite mixte (carré blanc) Regard de visite privée (carré noir) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (X) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle blanc) Grille (carré blanc) Siphon (cercle blanc) Chemin de grille (carré blanc) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne verte) <p>Échelle : 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires :			
La maison est conforme sur les eaux usées et non conforme sur les eaux pluviales. La gouttière doit être déconnectée des eaux usées. Plusieurs solutions sont envisageables : L'écoulement sur terrain naturel, l'infiltration à la parcelle ou le raccordement sur le réseau des eaux pluviales de la Rue du Franoulet.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement unitaire		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 695
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 7 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : MANCHON Gregory Nom occupant : MANCHON Gregory Adresse : 2c Rue de la Fougère Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Incertain		
Description de la non-conformité :				
Certains points de rejets des eaux pluviales n'ont pas pu être déterminés après plusieurs tests au colorant.				
Schéma du raccordement actuel :				
				
Commentaires :				
L'habitation est conforme sur les eaux usées et conforme avec réserve sur les eaux pluviales. Un passage caméra pourrait être envisagé pour connaître l'exutoire des eaux pluviales non trouvé.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le réseau eaux usées		

Intervenants : QUH/COH	Date des investigations : jeudi 2 mai 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Jean-Baptiste Galliot	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Jean-Baptiste Galliot	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 2 Rue des Perrieres	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif : Test résonance


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler


Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :


Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. L'habitation dispose actuellement de deux puits perdus pour les eaux pluviales. Un projet de mise en place d'une citerne de récupération EP (emplacement déjà défini) est en cours par le propriétaire.



Photos












		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 697
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 24 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : RENAUD Nicolas Nom occupant : RENAUD Nicolas Adresse : 4 Rue des Perrières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le puits perdu		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 702
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 5 juin 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Emmanuelle Bouquot		Test à la fumée : Non		
Nom occupant : Emmanuelle Bouquot		Test au colorant sur installations EU : Oui		
Adresse : 1 rue du Baland		Si non, motif :		
Commune : Jougne		Test au colorant sur installations EP : Oui		
		Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non		
Description de la non-conformité :				
Toutes les eaux pluviales de l'habitation collectées sont raccordées sur le réseau d'assainissement.				
Schéma du raccordement actuel :				
				
Commentaires :				
Le point de raccordement entre les eaux usées et les eaux pluviales de l'habitation n'est pas connu. L'exutoire du chemin de grille devant la maison devra être repris et séparé des eaux usées. Pour cela, l'extension du réseau pluvial situé sur la Grande Rue peut être envisagée, avec pose d'une boîte de branchement EP, pour assurer la conformité de l'habitation.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant du pluvial dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 706
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : mardi 2 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PARRIAUX Louis Nom occupant : PARRIAUX Louis Adresse : 22 Grande Rue Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 708
Intervenants : SAS/HUG		Date des investigations : jeudi 23 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : CUENOT Thierry Nom occupant : CUENOT Thierry Adresse : 2 Rue du Franoulet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (orange) Incertain (jaune) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (cercle noir) Regard de visite mixte (carré noir) Regard de visite privée (carré noir) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (carré noir) Poste de relevage (cercle noir) Puits perdu (cercle noir) Récupérateur (cercle noir) Grille (carré noir) Siphon (carré noir) Chemin de grille (carré noir) Piscine (carré noir) Bac à graisses (carré noir) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne verte) 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 709
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 14 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : TURIN Jean-Claude Nom occupant : TURIN Jean-Claude Adresse : 4 Rue du Franoulet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : L'évier dans le garage est raccordé dans un regard des eaux pluviales qui part en infiltration.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Scale: 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires :			
L'habitation est conforme sur les eaux pluviales mais non conforme sur les eaux usées. Un évier situé dans le sous-sol est connecté sur le réseau des eaux pluviales privé. Celui-ci devra être supprimé ou pour être conservé une pompe de relevage est nécessaire pour renvoyer les eaux usées sur le réseau des eaux usées public.			
Photos			
			
Vue générale	Regard EP comprenant le raccordement de l'évier situé au sous-sol		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 710
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 29 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Godart Mireille Nom occupant : Godart Mireille Adresse : 6 Rue du Franoulet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : mercredi 29 mai 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : CASTETS Bruno	Test à la fumée : Non
Nom occupant : CASTETS Bruno	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 8 Rue du Franoulet	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :





Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.




Photos











		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 712
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 14 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : SCHLICK Steven Nom occupant : SCHLICK Steven Adresse : 10 Rue du Franoulet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (Blue line) Eaux usées (Red line) Unitaire (Green line) <p>Resultat contrôles de branchement:</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (Green square) Non conforme (Red square) Incertain (Orange square) <p>Ouvrages d'assainissement:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (White square) Regard de visite mixte (White square with dot) Regard de visite privée (Black square) Boîte de branchement (Black square with dot) Point de rejet EU (Black dot) Gouttière (Blue X) Poste de relevage (Red circle with dot) Puits perdu (Blue circle with dot) Récupérateur (Blue circle with dot) Grille (White square with dot) Siphon (Blue circle with dot) Chemin de grille (Blue line with dot) Piscine (Blue square) Bac à graisses (Orange square) Fillière ANC (Brown square) <p>Réseau d'assainissement:</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (Solid line) Réseau privée en refoulement (Dashed line) Réseau supposé (Dotted line) Purge de piscine (Cyan line) <p>Scale: 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 713
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 5 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GROS Olivier Nom occupant : GROS Olivier Adresse : 11 Rue du Franoulet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : La machine à laver n'a pas été testée par manque d'accès. Les points de rejets des eaux usées testés sont correctement raccordés sur le réseau d'assainissement.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 714
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : jeudi 16 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PRUDENT Yves Nom occupant : PRUDENT Yves Adresse : 9 Rue du Franoulet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 716
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : lundi 1 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : NOEL Amelie Nom occupant : NOEL Amelie Adresse : 20 Rue du Franoulet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center; padding: 10px;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 717
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 14 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GOMES Vanessa Nom occupant : GOMES Vanessa Adresse : 22 Rue du Franoulet Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 718
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 14 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : ROUSSE Alain Nom occupant : ROUSSE Alain Adresse : 24 rue du Franoulet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 720
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 22 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : ROUSSEAU Marie Nom occupant : ROUSSEAU Marie Adresse : 25 Rue du Franouillet Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
<p style="text-align: center;">Le garage est utilisé comme atelier et dispose de deux chemins de grille raccordés sur la boîte de branchement des eaux pluviales. Les points de rejet des eaux usées de l'habitation sont correctement raccordés sur le réseau d'assainissement.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées		

Intervenants : HUG/COH	Date des investigations : mardi 14 mai 2024
------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : KOWALCZUK Jaques	Test à la fumée : Non
Nom occupant : KOWALCZUK Jaques	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 30 Rue du Franoulet	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
---	---

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :






Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.



Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 726
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 23 avril 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : ROBBE Micheline Nom occupant : ROBBE Micheline Adresse : 2 Rue de la Fougère Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Non		
Description de la non-conformité :				
L'ensemble des eaux pluviales de la maison sont connectées sur la boîte de branchement des eaux usées.				
Schéma du raccordement actuel :				
				
Commentaires :				
La maison est conforme sur les eaux usées mais non conforme sur les eaux pluviales. L'ensemble des eaux pluviales connectées sur le réseau des eaux usées doivent être déconnectées. Plusieurs solutions sont envisageables : Le raccordement sur le réseau des eaux pluviales de la Rue de la Fougère via une boîte de branchement ou l'infiltration à la parcelle. Une plaque sous la terrasse connectée à la boîte de branchement eaux usées n'a pas pu être ouverte lors de l'intervention.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 727
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 23 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BRETILLOT Rafael Nom occupant : BRETILLOT Rafael Adresse : 1 Rue des Perrières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 729
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : lundi 22 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GRAF Daniel Nom occupant : GRAF Daniel Adresse : 15 Rue du Baland Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2; text-align: center;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 738
---	---	---	----------------------------

Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : mercredi 15 mai 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : SEYDOUX Jerome Nom occupant : SEYDOUX Jerome Adresse : 10 Rue des Champs Remord Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>	

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Les exutoires des deux gouttières ouest seraient en infiltration dans le remblais des fondations de la maison. La bache du PR individuel est en bon état et la fermeture bien étanche. La machine à laver n'a pas été testée par manque d'accès.

Photos




Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : mercredi 15 mai 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Marchal Cédric	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Marchal Cédric	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 16 Rue de la Combe au Roi	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :






La gouttière sud n'est pas testable mais ne semble pas raccordée aux eaux usées (testé par résonance). La boîte de branchement des eaux usées en limite de propriété n'a pas été trouvée.






Photos












		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 741
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : jeudi 16 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GERBER Pascal Nom occupant : GERBER Pascal Adresse : 5 Rue des Champs Remord Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1; padding-right: 10px;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 742
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 27 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : TALLEUX Laurine Nom occupant : TALLEUX Laurine Adresse : 6 Rue de la Combe au Roi Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center; padding: 10px;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center; padding: 10px;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 743	
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 15 mai 2024			
Généralités			Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : Albertini Madelène -Trullard Aurélien			Test à la fumée : Non		
Nom occupant : Albertini Madelène -Trullard Aurélien			Test au colorant sur installations EU : Oui		
Adresse : 4 Rue de la Combe au Roi			Si non, motif :		
Commune : Jougne			Test au colorant sur installations EP : Oui		
			Si non, motif :		
Résultats					
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui			
Description de la non-conformité :					
Rien à signaler					
Schéma du raccordement actuel :					
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ■ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 					
Commentaires :					
La salle de bain était en travaux lors du contrôle. Celle-ci sera raccordée sur la cuisine. La gouttière ouest coulant au sol sera repiquée sur le regard des eaux pluviales allant au puits perdu. La boîte de branchement des eaux usées en limite de propriété n'a pas été trouvée.					
Photos					
					
Vue générale			Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 749
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : lundi 6 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Emanuel Garcia Nom occupant : Emanuel Garcia Adresse : 30 Rue de la Combe au Roi Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires :			
Les boites de branchement des eaux pluviales et des eaux usées sont enterrées mais les réseaux d'eaux usées et des eaux pluviales sont séparatifs et correctement raccordés.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 752
Intervenants : SAS/QUH		Date des investigations : mardi 27 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Biesse Danièle Nom occupant : Biesse Danièle Adresse : 3 et 5 Rue dufaubourg Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - Réseau supposé - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires :			
<p style="text-align: center;">Le raccordement de la gouttière du bas n'a pas été déterminé. Elle serait en infiltration selon les propriétaires. Le récupérateur d'eau pluvial n'est pas encore en service.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant des eaux pluviales dans le regard de visite eaux pluviales		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 754
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : lundi 8 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BERTIN GUTON Alexandre Nom occupant : Pinard Meike Adresse : 11 rue du Faubourg Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <p>0 5 10 15 20 m</p> </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant réseau EU		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 757
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 7 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : POIX Christine Nom occupant : POIX Christine Adresse : 5 Rue de la Fougère Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <p style="text-align: center;">Les eaux usées de la maison sont raccordées sur le réseaux des eaux pluviales public.</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
<p style="text-align: center;">L'habitation est conforme sur les eaux pluviales et non conforme sur les eaux usées. Les eaux usées doivent être déconnectées du réseau eaux pluviales public et connectées sur le réseaux des eaux usées.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant eaux usées dans le réseau eaux pluviales		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : lundi 29 juillet 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : CORBET Dominique	Test à la fumée : Non
Nom occupant : CORBET Dominique	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 2 Rue des Ravieres	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	


Schéma du raccordement actuel :






Commentaires :

La maison est conforme sur les eaux usées et les eaux pluviales. Il est nécessaire de faire curer la boîte de branchement des eaux usées et de la resceller. Une fois la boîte de branchement remise en état un test devra être effectué pour confirmer le bon raccordement de celle-ci.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 761
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 7 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PANSIN Dany Nom occupant : PANSIN Dany Adresse : 8 Rue des Champs Remord Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 762
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 7 mai 2024		
Généralités		Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : ANGOUT Melanie Nom occupant : ANGOUT Melanie Adresse : 6 Rue des Champs Remord Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats				
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Incertain		
Description de la non-conformité :				
Certains points de rejets des eaux pluviales n'ont pas pu être déterminés après plusieurs tests au colorant.				
Schéma du raccordement actuel :				
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊕ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊞ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 				
Commentaires :				
L'habitation est conforme sur les eaux usées et conforme avec réserve sur les eaux pluviales. Un passage caméra pourrait être envisager pour connaitre l'exutoire des eaux pluviales non trouvés.				
Photos				
				
Vue générale		Colorant dans le poste de relevage privatif		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 763
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 7 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DELGRANDE Fabienne / Cedric Nom occupant : DELGRANDE Fabienne / Cedric Adresse : 7 Rue des Champs Remord Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

Intervenants : HUG/COH	Date des investigations : mardi 7 mai 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : ANGELCIO Ackstone	Test à la fumée : Non
Nom occupant : ANGELCIO Ackstone	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 9 Rue des Champs Remord	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif : Test résonance

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	


Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.





Photos













		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 765
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 5 juin 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Jérôme MAIZIERE Nom occupant : Jérôme MAIZIERE Adresse : 11 Rue des Champs Remord Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 766
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 28 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Fabien VILBERT Nom occupant : Fabien VILBERT Adresse : 13 Rue Champs Remord Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 767
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 14 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : POIX-DAUDE Bernard et Daniel Nom occupant : POIX-DAUDE Bernard et Daniel Adresse : 7 Rue de la Fougère Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Incertain	
Description de la non-conformité : L'exutoire des eaux pluviales des toits-terrasses des garages n'a pas pu être déterminé.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Map Labels: Salle de bain, WC, Douche, Lavabo, Machine à laver, Cuisine, Siphon, Salle de bain, WC, Cuisine, WC, Cuisine, WC, Ma, Sol.</p> <p>Scale: 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires :			
La maison est conforme sur les eaux usées et non conforme avec réserve sur les eaux pluviales. Lors du contrôle, malgré plusieurs tests au colorant l'exutoire des eaux pluviales provenant des garages n'a pas été déterminé.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

 		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées		Contrôle N° 768	
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 23 avril 2024			
Généralités			Modalité du contrôle		
Nom propriétaire : BOURGEOIS Francis			Test à la fumée : Non		
Nom occupant : BOURGEOIS Francis			Test au colorant sur installations EU : Oui		
Adresse : 10 Rue de la Combe au roi			Si non, motif :		
Commune : Jougne			Test au colorant sur installations EP : Non		
			Si non, motif : Test résonance		
Résultats					
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui			
Description de la non-conformité :					
Rien à signaler					
Schéma du raccordement actuel :					
 <p>Legende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (orange) Incertain (rouge) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public (carré blanc) Regard de visite mixte (carré gris) Regard de visite privée (carré noir) Boîte de branchement (carré noir) Point de rejet EU (carré noir) Gouttière (X) Poste de relevage (cercle rouge) Puits perdu (cercle bleu) Récupérateur (cercle blanc) Grille (carré gris) Siphon (cercle gris) Chemin de grille (carré gris) Piscine (carré bleu) Bac à graisses (carré orange) Fillière ANC (carré noir) <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (ligne noire) Réseau privée en refoulement (ligne pointillée) Réseau supposé (ligne grise) Purge de piscine (ligne cyan) <p>0 5 10 15 20 m</p>					
Commentaires :					
Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.					
Photos					
					
Vue générale			Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 769
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 23 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DUVOISIN Steve Nom occupant : DUVOISIN Steve Adresse : 12 Rue de la Combe au roi Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> Eaux pluviales (bleu) Eaux usées (rouge) Unitaire (vert) <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme (vert) Non conforme (orange) Incertain (jaune) <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Regard de visite public Regard de visite mixte Regard de visite privée Boîte de branchement Point de rejet EU Gouttière Poste de relevage Puits perdu Récupérateur Grille Siphon Chemin de grille Piscine Bac à graisses Fillière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Réseau privé (bleu) Réseau privée en refoulement (rouge) Réseau supposé (orange) Purge de piscine (vert) <p>Échelle : 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 773
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 23 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : - Nom occupant : CORDIER Jerome Adresse : 15 Rue de la Combe roi Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité : Les réseaux eaux pluviales et eaux usées ont été inversé lors du raccordement sur leurs boites de branchement respectives.			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires :			
Les branchements des eaux pluviales et des eaux usées sont correctement séparés en domaine privé. Une inversion de branchement a eu lieu lors du raccordement des réseaux. Les réseaux devront être repris en amont des boites de branchement et connectés sur la bonne boîte de branchement. M. DUVOISIN a tenu à préciser que lors du contrôle de mise en service la collectivité avait mis conforme son habitation.			
Photos			
			
Vue générale	boîte de branchement avec reseau inverse		


Intervenants : QUH/SIC	Date des investigations : mercredi 15 mai 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : BLOT Ludovic	Test à la fumée : Non
Nom occupant : BLOT Ludovic	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 11 Rue de la Combe au Roi	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :













Commentaires :

Les boites de branchement des eaux usées et des eaux pluviales n'ont pas été retrouvées. Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 777
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : lundi 6 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Coquart Jessie Nom occupant : Coquart Jessie Adresse : 5 Rue de la Combe au Roi Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Rien à signaler			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires :			
La machine à laver n'a pas été testée par manque d'accès. Le raccordement aux eaux usées a été validée au niveau du regard de visite en aval. Les boîtes de branchements des eaux pluviales et des eaux usées n'ont pas été trouvées.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 778
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : lundi 6 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Christelle Saraiva Nom occupant : Christelle Saraiva Adresse : 24 Rue de la Combe au Roi Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Présence d'un récupérateur	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">La boite de branchement des eaux pluviales ne semble pas être utilisée.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 16 avril 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Philippe DOS SANTOS	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Philippe DOS SANTOS	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 22 Rue de la Combe au Roi	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif : Test résonance

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



Intervenants : QUH/MAL	Date des investigations : mercredi 17 juillet 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : Michel Landaret	Test à la fumée : Non
Nom occupant : Michel Landaret	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 18 rue du Faubourg	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler


Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :

L'exutoire du réseau des eaux pluviales n'a pas été retrouvé mais ne semble pas être raccordé aux eaux usées.

Photos




		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 784
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 1 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Degand Chantal Nom occupant : Degand Chantal Adresse : 5 Rue des Carrières Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 28 mai 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : RENAUD Yves	Test à la fumée : Non
Nom occupant : RENAUD Yves	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 12 Rue des Ravières	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	


Schéma du raccordement actuel :












Commentaires :




Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 787
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : mercredi 17 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Baillieu Alexandre Nom occupant : Baillieu Alexandre Adresse : 2 Bis Rue des Carrières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : L'évier du garage est non raccordé aux eaux usées. Celui-ci semble n'est plus utilisé depuis un certains temps.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : Les eaux pluviales sont supposées être en infiltration.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 792
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 14 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GEY Mireille Nom occupant : GEY Mireille Adresse : 14 Rue des Ravières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 793
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 16 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : RIBEZZO Christel Nom occupant : RIBEZZO Christel Adresse : 26 Rue des Ravières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 23 avril 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : MONNOT Joel	Test à la fumée : Non
Nom occupant : MONNOT Joel	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 11 Rue des Ravières	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif : Test résonance

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :











Commentaires :






Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos













		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 796
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mercredi 24 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BONHOURE Nicolas Nom occupant : DELAGNEAU Orelie Adresse : 28 Rue des Ravières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Eaux pluviales — Eaux usées — Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Conforme Non conforme Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊗ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊞ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privé en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant des eaux pluviales dans le réseau eaux pluviales		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 798
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 16 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : GOGO Gerard Nom occupant : GOGO Gerard Adresse : 38 Rue des Ravières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Rien à signaler			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 799
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 19 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : M MESNIER Dominique Nom occupant : M MESNIER Dominique Adresse : 40 Rue des Ravières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		






		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 800
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 12 mars 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : PARISOT Jean-Michel Nom occupant : PARISOT Jean-Michel Adresse : 42 rue des raviere Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 801
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 1 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Roudeau Olivier Nom occupant : Roudeau Olivier Adresse : 48 Rue des Ravières Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ■ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine 			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 803
Intervenants : HUG/MAL		Date des investigations : lundi 22 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : POLLONGHINI Nelly Nom occupant : POLLONGHINI Sophie Adresse : 4 Rue des Ravières Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Non	
Description de la non-conformité :			
Les eaux pluviales et les eaux usées sont mélangées à plusieurs endroit. Une partie des eaux usées est raccordée dans le réseau des eaux pluviales et inversement. Plusieurs points de rejet n'ont pas pu être déterminés. La présence d'une fosse septique est suspectée.			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement ● Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ■ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Le schéma illustre un bâtiment avec des zones de couleur (bleu pour les eaux pluviales, rouge pour les eaux usées) et des légendes pour les types de contrôles, ouvrages d'assainissement et réseaux. Les zones de couleur indiquent les types de réseaux et les résultats des contrôles. Les symboles indiquent la présence d'ouvrages d'assainissement et de réseaux. Une échelle de 0 à 20 mètres et un nord sont également indiqués.</p>			
Commentaires :			
L'habitation est non conforme sur les eaux usées et sur les eaux pluviales. Une mise en séparatif de l'ensemble des points de rejets est nécessaire. Un passage camera permettrait de lever l'incertitude concernant la présence d'une fosse septique.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 811
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 16 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : POIDS Daniel Nom occupant : POIDS Daniel Adresse : 5 Rue des Ravières Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur □ Grille ○ Siphon ■ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Planimètre : 0 5 10 15 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 812
Intervenants : HUG/COH		Date des investigations : mardi 7 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : DEVILLE Nelly Nom occupant : DEVILLE Nelly Adresse : 7 Rue des Ravières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ■ Regard de visite privée ◆ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 813
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 25 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Barthelet Patrick Nom occupant : Barthelet Patrick Adresse : 20 Rue des Ravières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		


		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 814
---	---	---	----------------------------

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mercredi 24 avril 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : DEZUANNI Stela Nom occupant : DEZUANNI Stela Adresse : 22 Rue des Ravières Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité : Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 13 février 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : WORCH Aurelien	Test à la fumée : Non
Nom occupant : WORCH Aurelien	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 50 rue des Ravières	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 816
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : mardi 13 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : ALLEMANN Jean Nom occupant : ALLEMANN Jean Adresse : 46 Rue des Ravieres Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
 <p>Légende :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Résultat contrôles de branchement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé --- Réseau privée en refoulement --- Réseau supposé --- Purge de piscine <p>Planimètre : 0, 5, 10, 15, 20 m</p>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : mardi 16 avril 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : PARROD Jaqueline	Test à la fumée : Non
Nom occupant : BLAY Patrick	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 9 Rue des Ravieres	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Oui
	Si non, motif :

Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler


Schéma du raccordement actuel :








Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 818
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 15 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : SABATINNI Alain Nom occupant : SABATINNI Alain Adresse : 16 Rue des Ravières Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : lundi 8 avril 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : GRESSET Chantal	Test à la fumée : Non
Nom occupant : DEBREUX Aurélien	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 5 Route de Jougne	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif : Test résonance


Résultats

Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
--	--

Description de la non-conformité :

Rien à signaler

Schéma du raccordement actuel :



Commentaires :

Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.

Photos



Vue générale


Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : lundi 8 avril 2024
-------------------------------	---

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : GRESSET Chantale	Test à la fumée : Non
Nom occupant : PERROT Gerard	Test au colorant sur installations EU : Oui
Adresse : 7 Route de jougne	Si non, motif :
Commune : Jougne	Test au colorant sur installations EP : Non
	Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Oui
Description de la non-conformité :	
Rien à signaler	

Schéma du raccordement actuel :












Commentaires :





Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. Le bâtiment compte plusieurs logements.



Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 823
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : jeudi 1 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Mme Goli-Cane Nom occupant : Mme Goli-Cane Adresse : 4 Rue de l'Etang Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire <p>Resultat contrôles de branchement</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain <p>Ouvrages d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filrière ANC <p>Réseau d'assainissement</p> <ul style="list-style-type: none"> — Réseau privé ⋯ Réseau privée en refoulement ⋯ Réseau supposé — Purge de piscine </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 824
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 19 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BOLLE Jean-Philippe Nom occupant : BOLLE Jean-Philippe Adresse : 1 Place des Cloutiers Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - Réseau supposé - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires :			
<p style="text-align: center;">Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. Des projet des nouveaux points de rejets sont en cours de création.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 825
Intervenants : HUG/SIC		Date des investigations : lundi 19 février 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : BOLLE Jean-Philippe Nom occupant : BOLLE Jean-Philippe Adresse : 1 Place des Cloutiers Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - - Réseau supposé - - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires :			
Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées de l'habitation sont conformes. Les logements sont en location est des projets des nouveaux points de rejets sont en cours de création.			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le réseau eaux usées		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 826
---	---	---	----------------------------

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : lundi 29 juillet 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : BERTIN GUYON Sylvianne Nom occupant : BERTIN GUYON Sylvianne Adresse : 11 Rue du Faubourg Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Incertain
Description de la non-conformité : Plusieurs points de rejet des eaux pluviales n'ont pas pu être définis. Certains d'entre eux sont non testables au colorant.	

Schéma du raccordement actuel :

■ Eaux pluviales
■ Eaux usées
■ Unitaire

Resultat contrôles de branchement
 Conforme
 Non conforme
 Incertain


Ouvrages d'assainissement
 ● Regard de visite public
 □ Regard de visite mixte
 ◆ Regard de visite privée
 ■ Boîte de branchement
 • Point de rejet EU
 × Gouttière
 ○ Poste de relevage
 ● Puits perdu
 ○ Récupérateur
 □ Grille
 ⊙ Siphon
 ■ Chemin de grille
 ■ Piscine
 ■ Bac à graisses
 ■ Filtre ANC



Réseau d'assainissement
 — Réseau privé
 Réseau privée en refoulement
 - - - - - Réseau supposé
 - - - - - Purge de piscine

Commentaires :

La copropriété est divisée en 5 logements. Le logement contrôlé est conforme sur les eaux usées mais la copropriété est non conforme avec réserve sur les eaux pluviales.

Photos



		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 827
---	---	---	----------------------------

Intervenants : HUG/SIC	Date des investigations : lundi 29 juillet 2024
-------------------------------	--

Généralités	Modalité du contrôle
Nom propriétaire : BERTIN GUYON Sylvianne Nom occupant : BERTIN GUYON Sylvianne Adresse : 12 Rue du Faubourg Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :

Résultats	
Conformité EU : Oui	Conformité EP : Incertain
Description de la non-conformité : Plusieurs points de rejet des eaux pluviales n'ont pas pu être définis. Certains d'entre eux sont non testables au colorant.	

Schéma du raccordement actuel :

- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Unitaire

Résultat contrôles de branchement

- Conforme
- Non conforme
- Incertain

Ouvrages d'assainissement

- Regard de visite public
- Regard de visite mixte
- ◆ Regard de visite privée
- Boîte de branchement
- Point de rejet EU
- × Gouttière
- ⊙ Poste de relevage
- Puits perdu
- Récupérateur
- ⊠ Grille
- ⊙ Siphon
- ⊠ Chemin de grille
- Piscine
- Bac à graisses
- Filtre ANC

Réseau d'assainissement


- Réseau privé
- Réseau privée en refoulement
- Réseau supposé
- Purge de piscine





Schéma du raccordement actuel :





Commentaires :





La copropriété est divisée en 5 logements. Le logement contrôlé est conforme sur les eaux usées mais la copropriété est non conforme avec réserve sur les eaux pluviales.





Photos











		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 828
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 15 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : SCI Micoirene Nom occupant : Jean-Christophe Antoine Adresse : 32 Rue Jules César (appart 3 au 1er étage) Commune : Jougne		Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :	
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊕ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - Réseau supposé - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires :			
<p style="text-align: center;">Les branchements des eaux pluviales de l'immeuble et le branchement des eaux usées du logement sont conformes. La machine à laver n'a pas été testée par manque d'accès.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux pluviales		





		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 829
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : mercredi 15 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Corinne Morel Nom occupant : Corinne Morel Adresse : 32 Rue Jules César (appart 5 au 2ème étage) Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊕ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - - Réseau supposé - - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements des eaux pluviales de l'immeuble et le branchement des eaux usées du logement sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		





		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 829
Intervenants : QUH/SIC		Date des investigations : lundi 13 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Le Saint Yves Nom occupant : BLANC Florence Adresse : 12 Rue Jules César Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - - Réseau supposé - - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires : Les exutoires des gouttières de l'habitation n'ont pas été localisés, mais les eaux pluviales ne sont pas raccordées sur le réseau d'assainissement			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		





		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 830
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : lundi 22 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Tania Monnard Nom occupant : appart 2 (rdc) Adresse : 14 Rue de l'Etang Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - Réseau supposé - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires :			
<p style="text-align: center;">Les branchements privés des eaux pluviales et des eaux usées du logement sont conformes. La boîte de branchement des eaux pluviales semble inutilisée</p>			
Photos			
			
Vue générale	Boîtes de branchement EU/EP		





		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 831
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 30 avril 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Joel Rochet Nom occupant : Nathan Soittoux Adresse : 15 Rue de la Chive Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Test résonance		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - Réseau supposé - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les boîtes de branchement étaient inversées sur les plans fournis. Présence d'une partie locative en rez-de-chaussée</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans la boîte de branchement eaux usées.		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 832
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : lundi 5 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : De Loriel Benedicte Nom occupant : Seyssel Ludovic Adresse : 64 bis Rue des Forges rdc Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire Resultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - - Réseau supposé - - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires :			
Le tracé du réseau en aval du regard des eaux usées du jardin est incertain. Le colorant des eaux usées a été observé dans le regard des eaux usées public à l'extrémité sud-ouest du bâtiment.			
Photos			
			
Vue générale	Branchement EU de la cuisine côté rue		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 833
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 6 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Labriet Thierry Nom occupant : Labriet Thierry Adresse : 19 Rue des Forges Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <p style="text-align: center;">Présence d'une fosse septique pour l'habitation.</p>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ☒ Grille ⊙ Siphon ☒ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - Réseau supposé - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires :			
<p>Deux habitations mitoyennes partagent la fosse septique. La gouttière de la véranda alimente le récupérateur des eaux pluviales pour l'alimentation en eau. Présence d'une boîte de branchement des eaux usées qui ne semble pas être utilisée (en charge et rempli d'eaux claires).</p>			
Photos			
			
Vue générale	Rejet du trop-plein de la fosse au cours d'eau		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 834
Intervenants : QUH/COH		Date des investigations : mardi 6 août 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Labriet Thierry Nom occupant : Labriet Matthieu Adresse : 19 bis et 19 ter Rue des Forges Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Présence d'une fosse septique pour l'habitation et rejets directs au milieu naturel.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - - Réseau supposé - - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires : Deux habitations mitoyennes partagent la fosse sceptique. Citerne de récupération EP pour l'alimentation en eau de la maison. Présence d'une boîte de branchement des eaux usées qui ne semble pas être utilisée (en charge et rempli d'eaux claires).			
Photos			
			
Vue générale	Rejet direct au milieu naturel		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 835
Intervenants : SIC/QUH		Date des investigations : mercredi 22 mai 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Courvoisier Stéphane Nom occupant : Courvoisier Stéphane Adresse : 3 Rue du Bois Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Oui Si non, motif :		
Résultats			
Conformité EU : Non		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : Présence d'une fosse septique en service pour les 2 toilettes.			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ○ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filtre ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - - Réseau supposé - - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires :			
<p>Les autres points de rejet eaux usées de la maison transitent par la boîte de branchement des eaux usées avant d'atteindre le réseau unitaire (grille). Le raccordement du trop-plein de la fosse septique avant le réseau unitaire n'a pas été clairement identifié (absence de colorant dans la grille en aval). La fosse septique devra être déconnectée et pourra être raccordée à la conduite des eaux usées existante. Dans le cas d'une requalification du réseau public unitaire en place en réseau d'eaux pluviales, le point de raccordement de la gouttière Est de l'habitation pourra être conservé.</p>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant injecté depuis la sortie du trop-plein de la fosse septique		

		Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut Doubs Schéma directeur du système d'assainissement de la commune de Jougne Fiche descriptive des contrôles de branchement d'eaux usées	Contrôle N° 836
Intervenants : QUH/MAL		Date des investigations : mercredi 17 juillet 2024	
Généralités		Modalité du contrôle	
Nom propriétaire : Deya Joseline Nom occupant : Deya Joseline Adresse : 2 Rue de la Mairie Commune : Jougne	Test à la fumée : Non Test au colorant sur installations EU : Oui Si non, motif : Test au colorant sur installations EP : Non Si non, motif : Déjà réalisé		
Résultats			
Conformité EU : Oui		Conformité EP : Oui	
Description de la non-conformité : <div style="text-align: center;">Rien à signaler</div>			
Schéma du raccordement actuel :			
<div style="font-size: small;"> <p> ■ Eaux pluviales ■ Eaux usées ■ Unitaire </p> <p> Résultat contrôles de branchement ■ Conforme ■ Non conforme ■ Incertain </p> <p> Ouvrages d'assainissement ● Regard de visite public □ Regard de visite mixte ◆ Regard de visite privée ■ Boîte de branchement • Point de rejet EU × Gouttière ⊙ Poste de relevage ● Puits perdu ○ Récupérateur ⊠ Grille ⊙ Siphon ⊠ Chemin de grille ■ Piscine ■ Bac à graisses ■ Filière ANC </p> <p> Réseau d'assainissement — Réseau privé Réseau privée en refoulement - - - - Réseau supposé - - - - Purge de piscine </p> </div>			
Commentaires : <div style="text-align: center;">Les branchements privés eaux pluviales et eaux usées de l'habitation sont conformes.</div>			
Photos			
			
Vue générale	Colorant dans le regard de visite eaux usées		